

কারখানার নাম

এ এম ফ্যাশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

।ରକାବା	, O, (Pubali, Gazipur, Dha	Ka)
কারখানার কোড	GZP414	
কালার কোড		
মল্যায়নের ধরণ:	কাঠামোগত সুল্যায়ন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ted Load Plan	
	Produce and actively manage a logical production in the consideration to floor capacity in the consideration to floor capacity.	ading plan for all floor plates within the factory
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	iving consideration to noor capac	and column capacity.
কারখানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার প্র	(বাজ্য ন্য	
চুড়ান্ত সম্যুসীমা		
সংশো ধি ত		
অগ্রগতির অবস্থা		

২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Dampness on Wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

I	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
19101 III1	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Stability of the structure and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install additional horizontal or vertical bracings if required.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non-engineered Shed with poor connection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	1
কাৰ্শক্ৰম	Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the shed.
	stability of the shed.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
<u> </u>	_
मेमग्रमीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	