

# গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জি ফ্যাশন লিঃ
। ।୯)ପମଣ ।	11, Bara Deora, South Para, Tongi, Gazipur., 83, ( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 436
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গ্ৰন্ত সুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
় পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ	chnical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম loading Elevatio materia	o a full set of as-built structural drawings, dimensions, levels, foundations and framon etc. also prepare architectural drawing all test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখাঁনার কার্বক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন	য	
চুড়ান্ড সম্বসীমা		
সংশোধিত _ সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
•		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and lack of horizontal bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Tall of the state
কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building
	engineer.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

### ২.২. কাৰ্যক্ৰম

	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	
সময়সীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

#### ৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন প্রবিষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
	৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Action Plan		
কার্থানার কার্বক্রম	Final Action Plan		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	প্রযোগ্য লয় ০১–০১–১৯৭০		
সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	07-07-7940		
অবস্থা অবস্থা মন্তব্য	Comments		

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ La	ck of Technical Documents
্যাপ াইটেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Non engineered connection and lack of horizontal bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
স্থরগভির অগ্রগভির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	