

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জি ফ্যাশন লিঃ
112)501611	11, Bara Deora, South Para, Tongi, Gazipur., 83, (Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 436
কালার কোড	

সুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত সুল	ग्रायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্র. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Lack of Technic	al Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম loading, dime Elevation etc material test	Il set of as-built structural drawings ensions, levels, foundations and frar . also prepare architectural drawing report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and lack of horizontal bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Tall of the state
কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building
	engineer.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	
সময়সীমা সংশো <u>ধি</u> ত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন প্রবিষ্ক্রন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি			
	৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Action Plan		
কার্থানার কার্বক্রম	Final Action Plan		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	প্রযোগ্য লয় ০১–০১–১৯৭০		
সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	07-07-7940		
অবস্থা অবস্থা মন্তব্য	Comments		

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ La	ck of Technical Documents
্যাপ াইটেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Non engineered connection and lack of horizontal bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
স্থরগভির অগ্রগভির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	