

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | কে. এ. ডিজাইন ওব্যাব লিমিটেড |
|--------------|---|
| IS) | 308/1, TILARGATI, TONGI, GAZIPUR-1712., 0, (Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka) |
| কারখানার কোড | GZP 481 |
| কালার কোড | |

| মূল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: - |
|--|-----------------------|
| ১. পর্ববেষ্ণন | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| Produce and actively manage a loading plan for giving consideration to floor capacity and column | |
| সুপারিশের ভথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| ্ব্যাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত্র _ | |
| স্টাৰসীমা — সংশোধিত্ত | |
| সম্বসীমা [—] অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য <u> </u> | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | ck of Technical Documents |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | Γ |
| কাৰ্যক্ৰম | Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৩. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Non engineered shed at Roof Top |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer. |
|-----------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রব্যোগ্য নর |
| চুডান্ত | _ |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

৩.২. কার্যক্রম

| কাৰ্যক্ৰম | Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections. |
|---------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চুডান্ড সময়সীমা | - |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |