

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰোছ ত্যালী ফ্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কাৰ্থানাৰ কোড	GZP 501
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Document review – Relevant documents were	not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm periodically and maintained the record prop	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত - সময়সীমা	
সংশোধিত সমর্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant পর্যবেষ্ষণ documents were not available on the day of assessment. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
[भगाषामा]
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Periodically check fire pumps. Maintain record properly সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমস্বীমা সংশোধিত
সময়সীমা ি অগ্রগতিব অবস্থা মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন Document review - Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ
আইটেম আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্শক্রম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
<u>कात्र्यांनात्र</u>
কাৰ্যক্ষ
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
<u> </u>
पू जा छ - সময়সীমা
সংশোধিত _
সমরসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণন back-up power supply for alarm system.		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> </u>		
৪.১. কার্যক্রম		
	Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যেজ্য নর	
চুড়ান্ত	_	
সমর্মীমা সংশোধিত		
प्रभः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		1

ে পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocument review – No relevant document found during the day of assess	ment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কার্যক্র	ম]
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
<u> তিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার	1	
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রোজ্য ন্য	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্ত ব্য		

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Do	ocument review – Boiler operator license was not available.	
ক্যাপ আইটেম		
<u>ক্যাটাগরি</u>		
৬.১. কাৰ্যক্ৰম		
	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	COMPET TOTAL	
$\overline{}$	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা 		
মন্তব্য		