

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	টি এস সোঝেটার্স লিমিটেড
ঠিকানা	, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP541
কালার কোড	

ল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন পর্যবেষ্ফণের তারি		
্. পৰ্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ack of Techmical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing material test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রেগোন্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

<u> </u>	
পরিদর্শন প্রব্যবেষ্ণ্ডণ Dampness on m	asonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ן זאטו וויזן	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
	ge on roof top and 2% slope should be maintained so that water
কাৰ্যজ্জ cannot be log infiltration of	gged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent rainwater.
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যজ্জম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়	
চুড়ান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
-1/9 1)	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^{Co}	prrosion of Exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কানক্ষণ	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	