

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	<u>জারা সশ্ম ইন্ডান্দ্রিজ</u>
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 554
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Te	chnical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural subsoil investigation report, Material test report t	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
্ব্যাধিকার চূড়ান্ত সম্যুসীমা	প্রবোজ্য নর –	
সংশোধিত সমরসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চূডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and bracing system (Shed at Roof)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## 

# ত.২. কাৰ্যক্রম Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections. সুপানিশেন তখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম জ্ঞ্ঞাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞ্ঞাতিন জ্বস্থা মন্তব্য

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Te	echnical Documents
পর্যবেষ্ষণ '` ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ৰ	<u>4</u>
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing , Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সম্বসীমা	-
সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

# পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য লয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

# ৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	