

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আরকে নিট ডাইং মিলস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 585
কালার কোড	

য়ার্যনের ধর	ाः अश्लि भूनाग्रायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ	*	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্ক্রণ	round floor – Sliding Steel type Door was fitte	ed in the exit of the factory.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

	round floor – The doors in the mentioned egress route could not be open easily.
পর্যবেষ্কণ D	oors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	<u> </u>
l ———	
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
	from the side they serve without the use of a key. 0
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ড</u>	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. প্রব্ধেণ
পিৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Opening or
প্র্যবেষ্ণ্য penetration was not properly sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating. Or
In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above
and below such openings. Walls of such openings should have at least 2 hours fire
resistance rating. 0
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>