

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ব্যাং জিন প্যাডিং অ্যান্ড কুইল্টিং লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP603
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগ্ৰ মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Bu পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ অাইটেম	ilding Approval	
ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Building Approval Plan to be prepared and submi appropriate authority. As part of this process buil make a number of checks on the as-built constru	lding engineer will be required to
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	adequate Technical Documents
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, machine layout plan, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	_
সম্বসীমা সংশোধিত	
भूभग्रमी <u>भा</u>	_
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
[শঙ্খ	
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ve	etted Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual use of the floors including actual materials and work product loads as typically stored at maximum density.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	

৪. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

চুড়াল্ড সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ampness on masonry wall and RCC slab
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Protective weather coat should be used to protect the infiltration of water as per the guideline of building engineer
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রথেছ্যে ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্ববে ন্দ্রন
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ড
সংশো ধি ত
অগ্রগতির অবস্থা
<u>সন্তব্য</u>

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ack of proper roof water proofing
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	77
9.9. 4114	•1
কাৰ্যক্ৰম	Proper roof drainage system and water proofing need to be implemented as per direction of building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	adequate Technical Documents
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details,
	bevelop a full set of as-built structural drawlings showing structural details,

9.১. কাৰ্যক্ৰম Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, machine layout plan, sub soil investigation report, material test report as part of DEA. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যমুত্ৰ কাৰখানাৰ কৰ্যক্ৰম প্ৰশোধিক সমস্বসীমা মংশোধিক সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

৮. পর্যবেষ্ডণ

ACTIVATE I
পরিদর্শন Dampness on masonry wall and RCC slab
প्ररावश्चन Damphess on masoning wan and recession
ক্যাপ
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
Protective weather coat should be used to protect the infiltration of water as per
কাৰ্শ্কিম the guideline of building engineer
সুপারিশের
ভখ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रभेगरा ⁻
সংশোধিত
प्रभग्ने
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

১. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Non engineered connection and lack of lateral stability
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the shed.
সপারিশের	Silicu.
<u>তি</u> খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রশোজ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

৯.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections if required.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	-
সমশ্রসীমা	
অগ্রগাত্তর	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	