

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ওলিরা ফ্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	Plot # 683, Begum Rokeya Sarani, Shaewrapara
কারখানার কোড	DHK434
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ:	: অগ্নি মূল্যান্ন	প্রব্বেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ		
শ্ব(বহ্নণ	nadequate horizontal separation [] Inadequa	te vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate hareas, offices and work areas should be sep according to the Guideline occupancy separ internal layout needed with appropriate draw	arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. Retrofitting of
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন 🛮 Inadequate horizontal separation 🖟 Inadequate vertical separation			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি			
২.১. কাৰ্শক্ৰম			
Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall [Mixed Occupancy] (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designate storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy different floors should be separated with fire-rated construction according to Guidelines	ed with in		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্য্যানার কার্যক্রম			
আ্থাধিকার ৬ মাস চুড়ান্ত সমর্মীমা			
সংশোধিত সমর্সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			
প্রিদর্শন ☐ Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পর্যবেষ্ণ্য equivalent to the fire resistance rating of the wall আইটেম ক্যাড়াগরি			
ত.১. কাৰ্যক্ৰম বিক্ৰম Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines. সুপারিশের তথ্যসূত্র সাক্ষাবাদ			
কার্থানার কার্বক্রম <mark>অগ্রাধিকার</mark> ৬ সপ্তাহ			

চুডান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 02-02-2290

	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not quivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ	- anvalence to the me resistance ruting of the wan
অাইটেম 	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>त्र</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through
191 1929	staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	,
কাৰ্যক্ৰম	
	*
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ত	
प्रभेश्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-07-2940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
I -	
<u> মন্তব্য</u>	
<u> </u>	
الحدا	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	equired Door do not swing outward Corridor and Passageways width less than
	ninimum
ক্যাপ	illilliani
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per
1 1 197-1	the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways

কাৰ্শক্ৰম the Guidelines and সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যসূত্ৰ কাৰ্শনাৰ

অগ্রগতির অবস্থা

কাৰ্শক্ৰম

চুডান্ড

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>	
0.0. 1114		\exists
ু কাৰ্যক্ৰম 	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	t]
কারখানার কার্যক্রম	1	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ ৬ মাস]
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা]
<u> মন্তব্য</u>] [
৭. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above	
ক্যাপ		
<u>আইটেম্</u>		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্শক্ৰ	ম	
	Keep corridors and passageways on escape routes free ofany obstructions to	٦
কাৰ্যক্ৰম 	ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits [] Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes	
সুপারিশের	1	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>		↓
কার্থানার	1	
কাৰ্যক্ৰম	מסוניהן אסוניהן	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	+
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত	07-07-7290	

সমশ্রসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা মন্তব্য

02-05-5590

17(7204)	Electrical cables do notrun through separate Service ducts	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	એ	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	্ব ৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		$ \cdot $
<u> মন্তব্য</u>		┨┃
৯. পৰ্যবেষ্ণণ		
17(7-20-1)	Electrical cables do notrun through separate Service ducts	
ক্যাপ		

|আইটেম্ | ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the shafts in the floors when it is not needed. Seal the shaft with non কাৰ্যক্ৰম combustible materials at each floor. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7990 সম্যসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Stair winders of Handrails less than required Stairway door not exit access door not swing in the direction of flow Obstruction in Stairwa	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্নখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন পর্বাহিত্য বিষয় বিষয়

১১.১. কাৰ্যক্ৰম oxdot Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate কাৰ্যক্ৰম specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all roller shutters from all exit stairway access doors. Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১২. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ পরিদৰ্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures | Stair width less than required | Stairway door not Fire Door | Exit access door not swing in the direction of flow | Obstruction in Stairwa ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পৰিদৰ্শন 🛮 No Fire Door 🖟 No/Improperly illuminated exit sign 🖟 Tortuous and obstructed travel পর্যবেষ্ণন path 🖟 Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
১৩.১. কার্যক্রম
পাৰ্শক্ৰম Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুগারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্থানার কার্থ্ডম
্বাম্প্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুডান্ত
সংশো ধিত ১৯০১ ১৯৭০ সমর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
- Advances -
.৪. পর্ববেষ্ট্রণ
পরিদর্শন 🛘 Clearance from ceiling less than1/3rd of ceiling height. 🖟 Naked lights in storage 🗘 পর্যবেষ্করণ Others same as above
ক্যাপ

প্ৰবেষ্কণ C	thers same as above
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্য	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide fire doors as approved by the Guidelines
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	1
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকা	্ব ৬ মাস
চুডান্ত	_
प्रभग्नीमा	
সংশো্ধিত	02-02-2290
সময়সীমা	· • · · • • • • • • • • • • • • • • • •
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

अजिल्हां त ।।।	Clearance from coiling loss than 1/2rd of coiling height. Nakad lights in s	torage	
	দৰ্শন 🛮 Clearance from ceiling less than1/3rd of ceiling height. 🖟 Naked lights in storage 🖟		
	thers same as above		
ক্যাপ্			
আইটেম্			
ক্যাটাগরি			
		_	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম		
	December of the second		
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling		
সুপারিশের			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়		
চুডান্ত			
<u>प्रभेत्र</u> प्रीमा			
সংশোধিত	02-02-2290		
সমশ্রসীমা	02-02-3040		
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

৬. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৬.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যজ্জম 🎚 Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.) সুপারিশের
তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম
ভাষাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত
সমন্ত্রশীমা সংশোধিত ১০০১ - ১১৯ - ১৯৯
সমবসীমা ^{তিত্ৰ তিন্তি} অগ্ৰগতিব অগ্ৰগতিব অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন ভারা বিদ্যালয় ব

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be কাৰ্যক্ৰম seen from all corridors and evacuation paths. Post directional signs at appropriate locations. 'সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৮. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্কন বিশ্বন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্কন ভাগে বিশ্বন বিশ্বন

কাশক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
নুপারিশের ছখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৯.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থনার কার্যক্রম
্ <mark>ষথাধিকার</mark> ৬ মাস চূড়ান্ত্
স্টারসীমা ব্দির্গামিত ক্রিক্তির বিশ্ব বিশ
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২০. পর্যবেষ্ণণ ———————————————————————————————————
পরিদর্শন 🛮 Less than 4 time each month 🖟 Training of the Trainers not performed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন বিদ্যোগ বিদ্যালয় বিদ্যাল

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No	on–standard Cylinder color
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
•	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
২. পর্যবেষ্ক্রণ	

. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ N	o Standpipe & Hose system
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
4)16151141	
২২.১. কার্যত্র	ম্ব
কাৰ্শক্ৰম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specifiedby the Guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখাঁনার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	। ৬ সাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	o fire pump present	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৩.১. কার্যত	<u>ক্ষ</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements	1
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থীনার		1
কাৰ্যক্ৰম		1
অগ্রাধিকার		$\frac{1}{1}$
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
<u>অগ্রগতির</u>		1
<u>অবস্থা</u>		
<u> </u>		

৪. পর্যবেষ্ফণ	
	o sand bucket No water filled bucket No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel tter/Helmet
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ואוייוטויוין	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	T
कानक्ष E	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ১	৬ মপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🛘 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated
পর্যবেষ্ণনা composite door at the boiler entrance
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
কাৰ্শজ্জম from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the
boiler room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপাৰিশেৰ
্তিখ্যসূত্ৰ
कान्नुभागान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ	
	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \square No fire rated
পর্ববেষ্কণ co	mposite door at the boiler entrance
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<u> </u>	
২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
l ———	Duraida fina vatad analogum frans floor to calling and an anguerra dina vatad salf
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-
	closing swing door for the boiler room.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদেশন । Transformer room walls less than 4hr fire resistance
शर्य(वश्व)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
কাৰ্যক্ৰম from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the
Transformer room.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
ক্রিক্স
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত
नेभारतीमा -
সংশোধিত ৩১-০১-১১৭০
अभारतीमा 🐧 🐧 🐧 🐧 🐧
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

২৮. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Transformer room walls less than 4hr fire resistance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কানক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Transformer room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
সম্ব্রসীমা সংশোধিত	07-07-7940
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষ বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষ বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষা বিদ্ধান ভাষ

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

৩০. পর্যবেষ্ণণ

পর্যবেক্স	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy No firefighting equipment is present in the generator room Combustible material/junk in generator roo
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কাশক্রম	☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন fu পর্ববেষ্কণ ca A	Partition wall not extended up to the ceiling Panel door damaged/does not close ully Transformer room used for storage of combustible material/junk Electric ables do not pass through service shaft or insulated conduits mmeter/voltmeter/PFI/autocontroller/indicator not working
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩১.১. কার্য	হুম
কার্শক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	
সম্মরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
)২. পর্ববেষ্কণ	
প্রিক্রের	No Fire Detection and Alarm System
পরিদর্শন ⊓	
প্রিদর্শন ব্র্বিদর্শন ব্র্বাপ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	No Fire Detection and Alarm System
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম্	No Fire Detection and Alarm System
পরিদর্শন বিশ্বন্ধন বিশ্বন বিশ্বন্ধন বিশ্বন্ধন বিশ্বন্ধন বিশ্বন্ধন বিশ্বন্ধন বিশ্বন্ধন	No Fire Detection and Alarm System S Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
পরিদর্শন বিশ্বর্থ পর্ণ পর্ণ বিশ্বর্থ পর্ণ ব	No Fire Detection and Alarm System S Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
প্রিদর্শন প্র্ববেশ্বন ব্রাপ ক্যান্টাগরি ত্ব . ১. কার্ম কার্যক্রম ক্যান্টাগরিশের তথ্যসূত্র কার্থানার	No Fire Detection and Alarm System S Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ ক্যাউ।গরি হুব.১. কার্ব্ব কার্বক্রম কার্বক্রম ক্যাসূত্র কার্বানার কার্বক্রম	No Fire Detection and Alarm System Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ ক্যাউটেন ক্যাউটাগরি ক্যাউটাগরি ক্যাউটাগরি ক্যাউটাগরি ক্যাউটাগরিপের ভ্রম্যাক্তম ক্যাব্রহ্ম ক্যাব্রহ্ম ক্যাধিকার চূড়ান্ভ	No Fire Detection and Alarm System Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan By সম্ভাহ
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ ক্যাউটেম ক্যাউটেম ক্যাউটেম ক্যাউটেম ক্যাউটেম ক্যাউটেম ক্যাইজম ক্যাইজম ক্যাইজম জ্ঞাধিকার	No Fire Detection and Alarm System Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
প্রিদর্শন প্র্বিদর্শন প্রাপ্তম্ব ক্রান্তম্ব ক্রান্তম ক্রান্তম্ব ক্রান্তম্ব ক্রান্তম্ব ক্রান্তম্ব ক্রান্তম্ব ক্রান্তম ক্রা	No Fire Detection and Alarm System Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan **STRIP** - - - - - - - - - - - - -

পরিদর্শন No Fire Detection and Alarm System
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৩৩.১. কার্যক্রম
Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়াল্ড সম্বাসীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>