

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	পেইলাক কেমিক্যাল কোং
ঠিকানা	Sanatanagara, Hazaribagh, Jigatala, Dhaka., (Hazaribagh, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK004
কালার কোড	

মূল্যাম্বনের ধরণ: অন্যান্য মূল্যাম্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রন No prevention measure has been identified to prevent dust accumulation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Duct & Exhaust system must be installed at t generated to prevent accumulation & inhalati		
সুপারিশের ভথ্যসূত্র	·	
কার্থানার কার্যক্রম		
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্সীমা		
সংশোধিত সমর্যসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন 📈	
প্রব্বেষ্ক্রণ No	o prevention measure has been found
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	T
₹.3. भा नक	<u>r</u>
কাৰ্যক্ৰম	A dedicated ventilation system should be installed in the place where chemicals are stored.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্ববেষ্ণণ	
	seful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not isplayed both in chemical storage area & production area.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where কাৰ্যক্ৰম hazardous chemicals are handled and stored. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

প্রিদর্শন earbu	rdous chemicals found in the factory requires acid gloves, heat gloves, goggles, uds, respirator safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet ectively. The workers have not been found working while wearing these required
PPEs.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
o L ATRICA	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
	E (specially acid gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be sured by everyone in the factory.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রবে	শাজ্য ন্য
চূডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
ধ. পর্ববেষ্ 	
	found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required has not been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
	the required DDEs (asid gloves, heat gloves, face mask respirator, googles
rul	the required PPEs (acid gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, bber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	

৬. পর্যবেষ্ষণ

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	he workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
!	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্গ্থানার কার্যক্রম	
	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্যবেষ্ণণ	० अर्रात्वरत			
1. 11(1701				
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	oper labelling has not been found on most finished product containers.			
ক্যাপ আইটেম	ক্যাপ			
ক্যাটাগরি				
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		1		
		1		
কাৰ্যক্ৰম	GHS pictograms should be used in the final product container.			
সুপারিশের				
ভিখ্যসূত্র				
কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়			
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_			
সংশোধিত				
अभ्यान	-			
অগ্রগতির				
1 1				
অবস্থা				
মন্তব্য				
		_		

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদ' পর্ববে	I⊢χ	plosion proof lights are not found in the production area and storage area.
ক্যাপ		
আই(ট	ন্	
ক্যাটা	গরি	
৮.১.	কাৰ্যক্ৰম	
 	is si	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area
	<u>কিম</u>	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
	ারিশের	
_	্যসূত্ৰ	
	ৰ্খানার ——	
	<u>ক্রিম</u>	
_		প্রযোগ্য নর
চুড		_
	<u> শুসীমা</u>	
	শাধিত	_
	<u> শুসীমা</u>	
অগ্ৰ	গতির	
অব	শ্বা	
মন্ত	ব্য	
	•	

৯. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.		
ক্যাপ ক্যান্ত			
আইটেম ক্যাটাগরি			
17191111			
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.		
সুপারিশের			
ত্থ্যসূত্র			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর		
চুডান্ড			
সম্প্রসীমা			
সংশোধিত	_		
সমশ্রসীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
মন্তব্য			

کے۔		
পরিদর্শ পর্ববেষ	ıcn	emical spillage has been found.
ক্যাপ		
<u>আইটে</u>	<u> </u>	
ক্যাটাগ	[বি	
		_
30.3.	কাশক	&
কার্যত		Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপার্চি	রিশের	
<u>ভি</u> খ্য	সূত্ৰ	
	খানার	
কার্যথ		
অগ্রা	<u> </u>	প্রযোগ্য ন্য
চুড়াং সময়		
সংশে	াাধিত	
	<u> শিমা</u>	
অগ্রহ	াতির	
অবস্	श	
মন্তব	₹ 7	

s orbitality		
১. পর্শবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Eye wash fountains & safety showers have not been found.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	\neg	
কাৰ্যক্তম Eye wash fountains & safety showers have not been found.		
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্ৰ		
কারখানার	7	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	- 	
চুডান্ত	- 	
বিশ্বতাত - সময়সীমা		
সংশোধিত	- 	
१४८९॥ १७ अभग्रतीमा		
	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা	_	
মন্তব্য		
	-	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১২.১. কার্যত্র	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়		
সংশোধিত সম্মানীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

১৩. পর্যবেষ্ষণ	
ection No viewal sign regarding	n asking muchibition about and in the base and are about all reads
	g eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পূৰ্যবেষ্ণ্ডণ area.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্বক্রম	
Clear restrictions on	consumption on site must be implied by giving proper
কাৰ্যক্ৰম instructions & approp	
সুপারিশের	oriace signibourus.
জুলাবনের জুলাবনের	
কার্থানার	
কাৰ্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত	
प्रभवनीया	
সংশোধিত	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	