গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্ষ্রে অধিকার, বৈশ্বম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

কারখানার নাম	বারজার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড	
ঠিকালা	, 0, (Savar, Dhaka, Dhaka)	
কারখানার কোড	CDHK008	
কালার কোড		
	-	
মুল্যার্নের ধরণ: অন্যান্য	মূল/ার্থন	পর্শবেষ্ষণের তারিখ: –
১. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন Powder m পর্ববেষ্ষণ 4th floor) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ixer has caused foggy environment in .	the powder mix production area. (at
১.১. কার্বক্রম		
air.at p	xhaust system should be installed to re owder mixing area.	educe the amount of powder in the
মুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্বজন		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ল	শ্	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Even though Effective Dust collector has been observed, the powder mix	xing production
পর্শবেষ্ষণ area was foggy with dust and powder.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

	More dust collector or local exhaust ventilation system should be installed.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্শক্রম জন্যাধিকার	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্যসীমা	
সংশোষিত	_
সমর্যসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

৩. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ The MSDS of the harmful chemicals are not displayed.	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	

কাৰ্শক্ৰম	MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals must be displayed at places they are being used or stored.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যানার কার্শজ্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগ্রবি	
(প)।গণাশ 	

কাৰ্শক্ৰম	Mask should be improved
সুপারিশের	
<u> তথ্যসুত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্শজ্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার্ন	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সমর্মসীমা	-
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

¢	৬. পর্ববেষ্ণণ		
	পরিদর্শন	Chemical spillage has not been found but there is no spill kit or spillage record book as	
		well which indicates lack in spill management.	
	ক্যাপ		
	আইটেম		
	ক্যাটাগর্নি		

কাৰ্শক্ৰম	There must be an up-to-date spillage record book in the factory $\&$ proper spill kit must be used in case of chemical spillage.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যনার কার্শজ্রম	
অগ্রাশিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ^{Ey}	ye wash fountains or safety showers have not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুবি	
[אוויוטונא]	

কাৰ্শক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের	
ত্তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লয়
চুডান্ত	
সমিরসীমা	
সংশোধিত্ত	
সমর্যসীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	