

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ওলিরা ফ্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	Plot # 683, Begum Rokeya Sarani, Shaewrapara
কারখানার কোড	DHK434
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন Combustible material/junk in generator room পর্যবেষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম 🎚 Remove Combustible materials from generator room সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়	_
চুড়ান্ত	
সংশোধিত সমর্মীমা ০১–০১–১৯৭০	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

	Partition wall not extended up to the ceiling [] Ammeter / voltmeter/ PFI/
-	utocontroller/indicator not working
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ן אווייוטוניאן	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	n en
	Draduce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. ☐ Replace meters/controllers
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
পর্ববেষ্কণ	
	Transformer room used for storage of combustible material/junk No cover on the able trench and non-conductor mat not provided/insufficient
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাট্রাগ্রিব	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Remove combustible materials from substation. Provide cover on the cable
কাৰ্যক্ৰম	trench and rubber mat in front of the panel
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
ু ভূগ্রাহ্য ভূড়ান্ত	প্রযোগ্য নয়
। তুড়াঙ সময়সীমা	-

৪. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 02-05-5590

পরিদর্শন 🎚 Panel door damaged/not present 🖟 Body & door no পর্যবেষ্ণ্য bar/neutral bar 🖟 No clear & permanent mark on DB	t earthed No or empty earth Installed on wooden board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্বক্রম	
Repair broken/loose MCCB/MCB box. 🛘 Provide e earth bar/neutral bar 🖟 Provide clear ident board. 🖟 Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board.	ification mark on distribution
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সমশ্মীমা _	
সংশোধিত সমশ্রসীমা ^{০১–০১–১১৭০}	
অগ্রগতির	
অব্যা	
[মন্তব্য	
১. পর্ববে ষ্কণ	
পরিদর্শন 🛘 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 Acce পর্যবেষ্ণণ messy wire inside. Connection without lug	ss obstructed/barred Undressed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম \square Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock \square Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box \square Ensure well-dressed cabling with কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7990 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙 Electric cables do not pass through insulated conduits 🖟 Connections without lug 📗
পর্শবেষ্কণ Undressed messy wiring/cables 🛘 Cable ends not properly soldered or crimped
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
ןרוויוטוניץ
৬.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম 🛘 Provide service ducts or insulated conduits 🖟 Ensure secured connections with lug 🗍 Replace undressed messy wiring/cables 🖟 Properly solder cable ends
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্থ্যনার
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত ৩১-০১-১১৭০ সম্বসীমা
অগ্রগতির
অব্যা
মিন্তব্য
. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Lightning protection system not available
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্ৰম 📗 Provide appropriate Lightning protection system
সুপারিশের
ভ৾খ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কার্থানার কার্যক্রম
কার্থনার কার্যক্তম জ্ঞাধিকার ৬ মাস
কারখানার কার্যক্তম <u>জ্ঞাখিকার ৬ মাস</u> <u>চুডান্ত</u> সম্বসীমা
কার্থনার কার্যক্তম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সম্মর্মীমা
কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সম্মাধ্যক
কার্থনার কার্যক্তম অগ্রাধিকার ৬ নাস চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিজ সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা
কার্থনার কার্থক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির