

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ামিক্যাল ইন্ডাৰ্ড্ৰিছ লি:
ঠিকানা Araiura	, ( Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram )
কারখানার কোড CCMLO	01
কালার কোড	

পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন workers is not maintained.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্রম   Sufficient number of exhaust & cooling system	ns must be installed.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	p prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> </u>	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

). পর্ববেষ্কণ	
[C/]	
পরিদর্শন   external Environmental clearance certificate has not been found.	
পर्यत्ऋन	
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Environmental clearance certificate must be there in the factory.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্ৰ	
कात्रशानात ।	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়	
চূড়ান্ত	
न्रभगनीमा	
সংশো্খিত _	
সমর্সীমা   <sup>-</sup>	
অগ্রগতিব	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No prevention measure has been found
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Gas detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रोप्रश्नीमा
সংশোধিত
সমর্সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
. পর্যবেষ্ফণ
Official Heater information of MCDC on since for only hondling of honordous phaseicals are not
প্রিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not

ক্যাপ পাইটেম ক্যাটাগরি   (.১. কাৰ্শক্ৰম   Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.  মুগারিশের ভ্রম্যমুত্র কার্থনার কার্শক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ড মারসীমা  মংশোধিভ মারসীমা		seful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not splayed both in chemical storage area & production area.
ক্যাটাগরি	ক্যাপ	<u> </u>
Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থনান কার্থক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত		
hazardous chemicals are handled and stored.  সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত	১.১. কাৰ্যক্ৰম	
hazardous chemicals are handled and stored.  সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার কার্থানার কার্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য  চুড়ান্ড সমন্মীমা  সংশোধিত		
ভিখ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা	কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্থনাৰ কাৰ্থক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ</u> প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ</u> প্ৰযোগ্য নয  চূডান্ত  সময়সীমা  সংশোধিত	ভিখ্যসূত্র	
<u>শ্ব্যাধিকার প্রযোজ্য নর</u> <u>চুড়ান্ত</u> সমরসীমা  সংশোধিত	কারখানার	
চুড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত	কাৰ্যক্ৰম	
স্টার্নসীমা <sup>-</sup> সংশো <del>ধি</del> ত	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত	চুডান্ড	
	<u> </u>	
प्रभवनीमा   <sup>-</sup>	সংশোধিত	
	সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	অবস্থা	
মন্ভব্য	মন্তব্য	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Factory management not provide necessary PPEs. Hazardous chemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds, safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	PPE (specially hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must
কাৰ্শক্ৰম	be ensured by everyone in the factory. Factory management must be provide necessary PPEs.
সুপারিশের	
ভ <b>৾</b> খ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

٩. ۶	শ্ববেষ্কণ	
		PEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required PEs has not been found.
অ	্যাপ াইটেম যাটাগবি	
_	১. কাৰ্যক্ৰ	7
٦.	<u>ा भारक</u>	
	কাৰ্বক্ৰম	All the required PPEs (hand gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
	সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্যক্রম	
	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য
	চুডান্ড সমশ্বসীমা	
	সংশোধিত সমশ্রসীমা	
	অগ্রগতির অবস্থা	
	<u>মন্তব্য</u>	

#### ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৯. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Proper labelling has not been found in many cases.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
אוריישוניץ	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্ঞম Proper labelling must be ensured on containers immediately.	
पूर्वाविष्य । प्रमानिक्या विद्यालय प्राप्य का स्थापना । प्रमानिक्या । प्रमानिक्य । प्रमानिक्या । प्	
তিখ্যসূত্ৰ	
কাৰ্যক্ষ	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর চু <b>ডান্ড</b>	
पूर्वाङ  -     प्रभारतीया	
সংশোধিত	
সম্বসীমা 📑	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
17101 11-1		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্প	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত		
সম্প্রমীমা সংশোধিত		
<u>भूभश्र</u> भीभा	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা ঘলনা		
<u>মন্তব্য</u>		

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	hemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি  ১১.১. কার্যত	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	র প্রশোগ্য ন্য
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>E</sup> ১	ve wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
		1
১২.১. কাৰ্যত্ৰ	) <del> </del>	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
<u>ত্থ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্ক্রণ	here is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
.৩.১. কাৰ্য	কুম্ -
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	ſ
	ব্পযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### ১৪. পর্যবেষ্ণণ

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	