

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	ইউ ওয়েউ কেমিকালস লিঃ
ঠিকানা	Varamara, Kushtia., O, (Bheramara, Kushtia, Khulna)
কারখানার কোড	CKST002
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যায়ন	প্রব্বেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ The factory is facilitated with natural ventilation ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	which is not sufficient in all area.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Sufficient number of exhaust & cooling system সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সম্ম্ৰমীমা সংশোধিত সম্ম্ৰমীমা	ms must be installed.
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	

	o prevention measure has been identified to prevent dust accumulation. pesticides ust is very harmful for health.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[19][9]	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Local exhaust ventilation system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities. Indoor air quality must be monitored every 6 months to determine harmful pollutant concentration & monitoring test report must be preserved.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	থ্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৩. পর্যবেষ্ফণ	
$\overline{}$	o prevention measure has been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	SDS of hazardous chemicals are not displayed both in chemical storage area & roduction area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয	স
	MCDC of horself and horself an
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of hazardous chemicals must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I -	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u> </u>	
अश्रास्त्रका p)	azardous chemicals found in the factory requires so Necessary PPEs must be supplied y factory management but The workers have not been found working while wearing nese required PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially hand gloves, pesticide respirator, goggles, rubber boots) supply & utilization must be ensured by the factory.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাাধকার	প্রযোগ্য নর

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required পৰ্যবেষ্ক্ৰণ PPEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Appropriate PPEs (hand gloves, pesticide respirator, face mask, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্তম
্বাধিকার প্রযোগ্য নয় ব্যাদ্ধিকার প্রযোগ্য ন্য ব্যাদ্ধিকার ব্যাদ্ধিকার প্রযোগ্য ন্য ব্যাদ্ধিকার প্রযোগ্য ন্য ব্যাদ্ধিকার প্রযোগ্য ন্য ব্যাদ্ধিকার ব্য
স্পর্যসীমা ⁻ সংশোধিত
সম্বসীমা = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
অবস্থা
মন্তব্য

৭. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন The workers do not have workplace safety training.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্শক্ৰম	
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থা ধিকার প্রযোগ্য নর চ্বাম্বাম্বাম্বাম্বাম্বাম্বাম্বাম্বাম্বাম	
সম্বাদ্য সংশোধিত	
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতিব	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	roper labelling has not been found on most finished product containers.	
ক্যাপ আইটেম		
নাংডেন ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	GHS pictograms should be used in the final product container.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	থবোজ্য লয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত		
<u>अभयश्रीमा</u>		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		l

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ N	o explosion–proof lights have been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>ዛ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Explosion-proof lights should be installed where flammable liquids are stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	। প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
17101 11-1		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্প	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত		
সম্প্রমীমা সংশোধিত		
<u>भूभश्र</u> भीभा	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা ঘলনা		
<u>মন্তব্য</u>		

১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	hemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যত	
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকার চুডান্ড	র প্রব্যোগ্য নর
সম্বস্মীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> </u>	<u></u>	+
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশে	ৰ	
ভখ্যসূত্র		
কার্খান	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
-	ব প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীম	_T -	
সংশোধি	<u> </u>	
সময়সীম		
অগ্রগতিব	!	
<u>অবস্থা</u>		
<u>মন্তব্য</u>		
		_

. পর্ববেষ্ফণ	
শ্রিদর্শন শ্রবিষ্কণ	here is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য্য	
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্মানীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ষণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটো	
اعادروس	
[ক্যাভাগার	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	