

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | কলোল কৈমক্যালম লিঃ |
|--------------|---|
| ঠিকানা | 147, 148, 153, 154 Tongi I/A , 82, (Tongi East, Gazipur, Dhaka) |
| কারখানার কোড | CGZP004 |
| কালার কোড | |

| বুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: - |
|---|---------------------------------------|
| . পর্যবেষ্কণ | |
| পরিদর্শন Dust collection systems are not much effective. পর্শবেক্ষণ air. Bags are used to collect dust. ক্যাপ অাইটেম | Dust particles have been found in the |
| ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কাৰ্শক্ৰম Sources of dust generation must be enclosed collection system must be attached with the | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় | |
| চ্চুড়ান্ত সমর্মীমা | |
| সংশোধিত সমর্সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed in chemical usage পর্যবেষ্কণ areas. |
|---|
| ক্যাপ |
| আইটেম ক্যাটাগরি |
| |
| ২.১. কার্বজন |
| কাৰ্শক্ৰম MSDS for safe handling of hazardous chemicals must be displayed in chemical usage areas. |
| সুপারিশের ভথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় |
| চুড়ান্ত সময়সীমা |
| সংশোধিত |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |

| প্যবেষ্ণণ | |
|------------------------------|---|
| | actory did not shown any evidence to supply necessary PPEs, Though some workers ave been found working while wearing these required PPEs. |
| ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি | |
| | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | ৰ |
| কাৰ্যক্ৰম | Necessary PPEs supply and utilization must be ensured by the factory management. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য ন্য |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৪. পর্ববেষ্ণণ

| | | Es found are not appropriate for different hazards. Face mask, respirator been found. | , boots have |
|------|--------------------------|---|--------------|
| ক্যা | প টেম | | |
| | জেশ টাগরি | | |
| 8.3 | . কাৰ্যক্ৰম | 1 | |
| | | · | |
| | | Appropriate PPEs should be provided in sufficient number. | |
| | পারিশের | | |
| . ⊢ | ম্যসূত্র সর্খানার | | |
| 1 1 | ন্যু নুৰ্যক্ৰম | | |
| _ | | প্রযোগ্য নয় | |
| | ড়ান্ত ভালাল | _ | |
| _ | <u>মর্মীমা</u> ংশোধিত | | |
| | <u> भः ।। । ।</u> | | |
| 1 1 | গ্রগতির | | |
| ı — | <u>বিশ্বা</u> | | |
| | ন্তব্য | | |
| | | | |

| পর্ববেষ্ষণ | |
|--------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | he workers do not have workplace safety training. |
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যা টাগরি | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | <u> </u> |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | থবোগ্য ন্য |
| চুড়ান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৬. পর্ববেষ্ণণ

| রিদর্শন র্শবেষ্কণ | oper labelling has not been found on all containers. | |
|------------------------|---|--|
| ग्रथ | | |
| াইটেম স্টেক্ | | |
| <u> গ্রাটাগরি</u> | | |
| .১. কাৰ্যক্ৰ | স | |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper labelling must be ensured on containers immediately. | |
| <u>সু</u> পারিশের | Troper labelling mass se ensured on containers immediately. | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কার্খানার | | |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u> | | |
| | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড সময়সীমা | | |
| সংশোধিত | | |
| সময়সীমা | | |
| অগ্রগতির | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |

| ৭. পর্যবেষ্কণ | |
|------------------------|---|
| | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | combustible liquid piping has been detected in all process. |
| ক্যাপ | |
| আই(উম | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Connections on drums and combustible liquid piping should be introduce. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভ</u> িখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত | |
| अभग्रभीमा | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| | |

৮. পর্যবেষ্ণণ

| ারিদর্শন ার্শবেষ্ফণ Ey | ve wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages |
|-------------------------------|---|
| চ্যাপ শাইটেন | |
| চ্যাটাগরি | |
| ₇ .১. কাৰ্যক্ৰ | |
| কাৰ্যক্ৰম | Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| ৯. পর্ববেষ্কণ |
|---|
| |
| পরিদর্শন Restrictions on consumptions of edibles are not displayed. Food & drinks are not |
| পৰ্যবেষ্কণ allowed in production floor. |
| कार्षि |
| আইটেম্ |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ৯.১. কার্বক্রম |
| Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper |
| কাৰ্শ্জম clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper |
| प्रभावित्यव |
| |
| <u>ভ্</u> ষাসূত্ৰ |
| कार्रथानार |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয |
| চূড়ান্ত |
| |
| সংশোধিত |
| <u> </u> |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| <u> মন্তব্য</u> |