

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এমসি ডোলান্ড বাংলাদেশ (প্রা.) লিমিটেড
ঠিকালা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP010
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন	পৰ্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম	entilation but not sufficient.
ক্যাটাগরি ১.১. কার্শক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Sufficient number of exhaust & cooling sy সুপাৰিশেৰ ভথ্যসূত্ৰ	stems must be installed.
কার্থানার কার্ব্জুম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা মন্দ্রনা	
্মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No prevention measure has been identified to prevent dust accumulation. pesticide পর্যবেষ্ণন dusts are very harmful for health.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্ক্তম Indoor Air Quality monitoring test must be done every 6 months and reports must be preserved.
ু সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রশোজ্য লয় চূড়ান্ত
प्रभेग्रंगीमा
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ণণ storage area & production area. ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are কাৰ্যক্ৰম handled and stored. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্বজ্জ্ম
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত্র
সম্বয়সীমা সংশোধিত্ত সম্বয়সীমা
স্থান্য । অগ্রগতিব অবস্থা
মন্তব্য

. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Proper labelling has not been found on most finished product containers.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
e.১. কাৰ্যক্ৰম]	
কাৰ্যক্ৰম Proper labelling must be ensured on all containers.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্য্যানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়		
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
4)161414		
৬.১. কার্যক্র	স	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত		
সম্মসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

় পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ch	nemical spillage has been found.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্শক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^{Ey}	re wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ্		
আই(উম ক্যাটামেরি		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কার্যক্রম জগাঞ্চিকার	প্রযোগ্য নয়	
দুড়ান্ত টুড়ান্ত	4(117) 117	
সম্বসীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
		ı

পর্ববেষ্ষণ	
শ্রিদর্শন শ্রবস্থেণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১০. পর্যবেষ্ণণ

পূর্ববৈষ্ণ্য area.	usage
[11/4-4-1]died.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যত্ৰ	০.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্খানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার চুড়ান্ডু	প্রযোগ্য নয়		
সমর্যসীমা সংশোধিত	_		
সম্বসীমা অগ্রগতির			
অবস্থা মন্তব্য			