

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডাইসিন কেম ইন্ডাক্ষিগ লিঃ
ঠিকানা	, (konabari, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP014
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: অন্যান্য সুল্যারন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Flammable liquids are stored in a storage area w পর্যবেষ্কণ found. ক্যাপ	where no detection system has been
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
Explosive and Flammable dust and fume dete system should be installed in the flammable d	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
ু চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	MSDS for safe handling of hazardous chemicals are displayed in chemical storage area
-	but not in local language. That is why it is not understandable to the workers.
ক্যাপ <u>্</u>	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্য	<del>ላ</del> ጀ
কাৰ্যক্ৰম	MSDS in local language must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ৰ
কারখান	
কাৰ্যক্ৰম	
	<b>ার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্মুসী	
সংশোধি	
সম্মর্গী	
অগ্রগতি	•• =
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u>୭. পর্ববেষ্</u> ক	T and the second se
	Lienandaus chancicals found in the factory requires hand aloues, regular, carbude
	Hazardous chemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds, safety shoe, for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers
	have been found working while wearing these required PPEs, they do not use some of
	the PPEs.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কার্যক্রম কার্যক্রম PP

কাৰ্শক্ৰম PPE utilization must be ensured by everyone working in the factory.

সুপাৰিশেৰ
ভখ্যসূত্ৰ

কাৰথানাৰ
কাৰ্শক্ৰম

অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নাব

চূড়ান্ত
সমন্যমীমা

সংশোধিত
সমন্যমীমা

অগ্ৰগতিৰ
অবস্থা

মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

	me PPEs found are not appropriate for different hazards. Respirator, safety shoe, ober boots has not been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Full face respirator, safety shoe, rubber boots must be provided in sufficient number as because factory using highly toxic & flammable chemicals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৫. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন The workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ   আইটেম   ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত  সমরসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
্ৰামন্তব্য

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oper labelling has not been found in many cases.
ক্যাপ	
শাইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	1
	GHS-complaint labelling with appropriate hazard pictograms must be ensured on all containers.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র ক্যবংগলার	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রব্যোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ			
ক্যাপ			
আইটেম ক্যাটাগরি			
[17]01 114]			
৭.১. কাৰ্যজ	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Combustible liquid piping should be available.		
সুপারিশের			
ভখ্যসূত্র			
কারখানার   কার্যক্রম			
	ব প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড_	1 3×11 10 1 3		
সময়সীমা	_		
সংশোধিত			
সম্যুসীমা অগ্রগতির			
প্রশাভ্ন     অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			
		1	

## ৮. পর্ববেষ্ফণ

রিদর্শন E	xplosion proof light has not been found in flammable materials storage.
শ্বেক্ষণ	
্যাপ াইটেম	
্যাইডেশ গ্রাটাগরি	
701 11-11	
.১. কাৰ্যক্ৰয়	A Company of the Comp
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light must be installed in the combustible liquid storage.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রশোগ্য নর
<i>চুডান্ড</i>	_
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
यर(नामिक यमययीमा	_
শুরুগতির অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
সন্থা মন্তব্য	
(ו שוי	

. পর্ববেষ্ণণ	
• 11(19)	
পরিদর্শন Ey পর্শবেষ্ষণ sta	e wash fountains & safety showers have not been found near corrosive chemical brages
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Eye wash fountains & safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নর্
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ১০. পর্ববেষ্ণণ

পূর্ববৈষ্ণ্য area.	usage
[11/4-4-1]died.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ডু	প্রযোগ্য নয়
সমর্যসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	