

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

|              | "মোমিন টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড (ইউনিট–০২)" |
|--------------|---|
| ঠিকানা       | , 0, ( Madhobdi , Narsingdi, Dhaka )      |
| কারখানার কোড | CNRD012                                   |
| কালার কোড    |   |

| মৃল্যায়নের ধরণ                                    | : কাঠামোণত মূল্যায়ন  | পর্ববেষ্কণের তারিখ:  |
|--|---|--|
| ১. পর্ববেষ্ণণ                                      |   |  |
| Ar<br>পরিদর্শন av<br>পর্ববেষ্ফণ<br>inv<br>Ur<br>En | Factory Building has no approval drawing from lochitectural and Structural drawings were not available for all building. Sub soil investigation reports Report was not available. Also Design Report westigation reports & as built drawings are not preder guidance from a qualified structural engineering Assessment (DEA) for all of the struct | lable. As-built drawings were not rt was not available. Any Material vas not available. Since the soil esent for any of the structures. Thus factory should conduct Detail |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি                        |   |  |
| ১.১. কাৰ্শক্ৰম                                     |   |  |
| কাৰ্যক্ৰম  | Develop a full set of as-built Architectural and St<br>Plan, Section, Elevation details, all structural men<br>all of the structures. Factory should also conduct<br>(DEA) for all of the buildings. All prepared as-bubased on the requirements of BNBC 2020.  | mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র                             | ·   |  |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম                             |   |  |
| অগ্র্যাধকার<br>চুড়ান্ত<br>সম্যুসীমা               | প্রযোগ্য নর<br>–  |  |
| সংশোধিত<br>সমশ্রসীমা                               | _   |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা<br>মূলুব্য                      |   |  |
| <u> মন্তব্য</u>                                    |   |  |

## ২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন<br>পর্যবেষ্ণ্যন্   |  |
|---|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি   |  |
| ২.১. কাৰ্যজন  |  |
| Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed determine reasons for cracks. |  |
| সুপারিশের<br>ভিখ্যসূত্র   |  |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম  |  |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়  |  |
| চুড়ান্ত<br>  সময়সীমা  |  |
| সংশো <del>ধি</del> ত  <br>সম্বসীমা  |  |
| অগ্রগতির  |  |
| অবস্থা<br>মন্তব্য   |  |

| . পর্ববেষ্ফণ                |  |
|-----------------------------|--|
| • 11(1701                   |  |
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ষণ      | ack has been Observed in Brick wall of Production shed-04.   |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাইপেরি |  |
| ক্যাটাগরি                   |  |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম              | 1  |
| কাৰ্যক্ৰম                   | Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall. |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র      |  |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম      |  |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার          | প্রযোগ্য নয়   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা        |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা         | _  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা          |  |
| মন্তব্য                     |  |