

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰূপালী ডাইং এন্ড প্ৰমেসিং মিলস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD016
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন b	Il Factory Building has an approved master plan from local authority. Full set of Detail rchitectural and Structural drawings were not available for any of the building. As—uilt drawings were not available for any of the building. Sub soil investigation report vas not available. Any Material Test Report was not available. Also Design Report was ot available for any of the factory building. All the building has not proper engineering
d e	ocuments and material test report. Thus Under guidance from a qualified structural ngineer Factory should conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for All Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all Building. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020
্বিপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্নখানার কার্বজ্রম	1
	ব প্রোজ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

ারিদর্শন শিবেক্ষণ	rack has been Observed in Brick Wall of Factory Building.
ন্যাপ মাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	ack has been Observed in Brick Wall of Factory Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাকি	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাসক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Dampness was Present in brick wall of Factory Building and Corrosion was present in
পর্ববেষ্কণ	different steel member of Factory Building.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	·
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All steel member should be painted properly.
সপারিশের	
্ত্ত্থ্যসূত্ <u>র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	