

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	হোম ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD021
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:				
১. পর্যবেষ্ণণ	*			
Ar পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ nc	I Factory Building has an approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the build as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. All the ocuments and material test report. Thus Under guingineer Factory should conduct Detail Engineering	able for any of the building. As—ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was building has not proper engineering dance from a qualified structural		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1			
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural menall of the structures. Factory should also conduct (DEA) for all of the buildings. All prepared as-bubased on the requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment		
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্শক্রম				
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য ন্য			
চুডান্ত সমরসীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Cr পর্ববেষ্কণ ০:	rack has been Observed in Brick Masonry Wall of Production Building, Weaving Shed-
ক্যাপ আইটেম	··
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

୭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Cra পর্ববেষ্কণ 03.	ick has been Observed in Brick Masonry Wall of Production Building, Weaving Shed-
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
 	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার গ্র চুডান্ত সম্বসীমা	<u>ধ্</u> ৰোগ্য ন্য -
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Dampness was Present in brick wall of Weaving Shed-03
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	<u> </u>

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Sections of plaster finish to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine the source of the damp কাৰ্যক্ৰম and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য