

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	পালমাল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরি লি
। IZ)ସମଣ ।	A–103, BSCIC, Tongi I/A, Tongi, Gazipur, Bangladesh, Tongi East, Gazipur, Dhaka
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 373
কালার কোড	

্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন Evacuation pathways (Aisles/Corridor) was o	bstructed by temporary stored items.
চ্যাপ শাইটেন চ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Remove all temporary items from all escape	e routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	corage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	T. Control of the con
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ย. 17(7 <del>4</del> จฯ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	igns were not posted appropriately on all evacuation pathways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	म
কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	