

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মীরাস ফ্যাশন লি.
ঠিকানা	Padakhan Road, Beparipara, North Chandgaon, Chattogram
কারখানার কোড	CHT116
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন		পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Crack on beam		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
১.১. কার্যক্রম		
penetrate the building	structure. Investiga	to be removed to investigate if cracks tion needed to determine reason of irected by the Building Engineer for
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার We will complete the w কার্যক্রম to the timeline	ork by hiring a engi	neering consultant and do it according
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চু ডান্ত সমর্মীমা ^{৩০-০৯-২০১৭}		
সংশোধিত সমরসীমা		
্ত্রজ্ঞা তির অবস্থা		
crack check by the buil	l <mark>ding engineer</mark> 29.09 0.05.2021: Factory c	0/9/2017 Factory have not started the 9.2020: Factory do not take any action lo not take any action regarding this ring inspection.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared for 6 storey building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.	
সুপারিশের তখ্যসুত্র		
কাৰ্যক্ৰম	We will complete the work by hiring a engineering consultant and do it according to the timeline	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	©0-0>-₹0\$9	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
মন্তব্য	Previous Timeline 1/3/17 Final Timeline 30/9/2017 Factory have not started the crack check by the building engineer 29.09.2020: Factory do not take any action regarding this issue. 30.05.2021: Factory do not take any action regarding this issue. On 31.08.2021: Factory do not take any action regarding this issue.	