

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বাব্বি এন্টাৰপ্ৰাইন্
ঠিকানা	Faidabad (Maddah Para), Uttara, Dhaka
কারখানার কোড	DHK 479
কালার কোড	

াল্যারনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Location – Facility – The factory had load approval পর্ববেচ্ছণ Rehana Akter. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	s from DESCO in the name of Mrs.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
মাৰ্থজ্ঞম Necessity and capacity of the electrical substat	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম Action has been taken.	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সমরসীমা ^{৩৬–০৮–২০২২}	
্ষাধ্য বিশ্ব বিশ্	
মন্তব্য Approved	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – EXIT sign at EXIT door – EXIT signage was not provided.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	τ

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	Ma have not taken a stice but it will be accomplated within time line
কাৰ্যক্ৰম	We have not taken action but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	7.€-0.9-50.9.₽
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ษ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/15/2016 Final Timeline: 15-03-18 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location – Facility – No emergency power backup was available for essential lighting.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹6-25-3053
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	Approved

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location– Near Energy Meter – Non standard cable joints observed in electrical circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
71 145-1	before placing the cable in the box.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken action but it will be completed within timeline
কাৰ্যক্ৰম	We have not taken action but it will be completed within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ত	26-09-507 <i>P</i>
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	○ <i>७</i> – ○ <i>७</i> – २ ○ २ २
<u>অগ্রগতির</u>	mar and
<u>অবস্থা</u>	্বী শুৰু হৰ্মনি
Tarar	Previous timeline: 9/15/2016 Final Timeline: 15-03-18 Factory has not taken
ম ন্তব্য	action but they have agreed to implement within final timeline.

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location– Facility – Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	08-02-20%9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ % -%₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুবানি
মন্তব্য	Previous timeline: 2/4/2017 Final Timeline: 15-03-18 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Location – Roof top of the building – Lightning protection syestem was not installed at
পর্ববেষ্ণণ	building roof top.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be completed within timeline.
অগ্রাধিকার	্ড মাস
চুডান্ড সময়সীমা	08-05-5079
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হৰ্মনি
<u>ম</u> ন্তব্য	Previous timeline: 2/4/2017 Final Timeline: 15-03-18 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.