

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	রিসেনট ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	Sweden Plaza, Plot # 2, Block # B, Darus Salam Road, Section # 1
কারখানার কোড	DHK485
কালার কোড	

ল্যা্যন্ত্রের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যা্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Preparation of detail as built drawing ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Under guidance of a qualified structural engineer provides including all details of the member accordance wit design report.  সুপারিশের	
জ্যাসূত্র কার্থানার	
কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস	
চুড়ান্ড সম্বশ্নীমা	
সংশো <del>ধিত</del> সমশ্বসীমা <sup>২৫–১২–২০২২</sup>	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ <sup>Co</sup>	ore test and ferro scanning		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	শাইটেম্		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	न न		
কাৰ্যক্ৰম	Coring with 4 nos 4in cores (3 in. if taken from column) for each of the buildings and scanning of rebars in the GF.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্খানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার চুড়ান্ডু	ি মাস _		
সম্প্রমীমা সংশোধিত সম্প্রমীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> ₹ – ₹ 0 ₹ ₹		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

#### ৩. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন Undocumented consturction of two additional stories as well as physical contact with পর্যবেষ্ণণ the adjacent structures. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম A detail assessment of the structure shall be carried out to ascertain saftey of the কাৰ্যক্ৰম structure and recommending remediation measures, if required, সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-25-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

গরিদর্শন প্রবিষ্কৃণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%%-∘9-₹∘₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

<ul><li>ধ. পর্ববেষ্ণণ</li></ul>			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ			
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৫.১. কাৰ্যক্ৰম			
	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্খানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার গ্র	প্রযোগ্য নর	4	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	_		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>26</i> −0 <i>9</i> −5 <i>0</i> 55		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য		] [	

### ৬. পর্যবেষ্ণণ

remedial measures may become necessary.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্শক্ষ  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয়  চুড়ান্ত সমন্যসীমা  সংশোধিভ সমন্যসীমা  অগ্ৰগতিন	পরিদর্শন Distress in Primary Structural Element			
The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  সুপারিশেন ভখ্যমুত্র কার্থানার কার্যক্তম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয়  চুড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা জ্ঞাতির	ক্যাপ আইটেম্			
distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্য অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্সীমা সংশোধিভ সমর্সীমা অগ্রণভির	৬.১. কাৰ্যক্ৰ	T		
ভূমাসুত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয চূড়ান্ত সম্প্রমীমা সংশোধিত সম্প্রমীমা অগ্রগতির	কাৰ্যক্ৰম	distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the		
কাৰ্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়  চুড়ান্ত সমশ্রসীমা  সংশোধিক সমশ্রসীমা  অগ্রগতির	1 ~			
অগ্রাধিকার       প্রবিষ্ঠা         চুড়ান্ত       সমরসীমা         সংশোধিত       ১৬-০৭-২০২২         সমরসীমা       অগ্রগতির				
\frac{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
সম্বসীমা <sup>১৬–০৭–২০২২</sup> অঞ্জাত্তির		_		
		2 <i>₽</i> −0 <i>1</i> −5055		
	অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য				

i. গ্রা <del>বিষ্ণ</del>
পরিদর্শন পর্ববেষ্খন
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্রম
Under guidence of an engineer adress all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্খানার কার্শক্তম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো <del>ধিত</del> সময়সীমা ৩৬–০৮–২০২২
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য