

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	রেডিয়েন্স প্যাকেজিং এন্ড একসেসরিজ লি:
ঠিকানা	South Bagber, Kashimpu, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 278
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ı: বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	
্. পর্ববেষ্ণণ			
প্রিদর্শন] পর্ববেষ্কণ pi ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	The generator room is not properly segregated fresence of non Fire-rated Door [] No over current	rom the rest of the occupancy due to to or earth fault protection provided	
১.১. কাৰ্বক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the from floor to ceiling and an approved fire rated Generator room. Provide over current and ear	self-closing swing door for the	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		·	
কার্থানার কার্বক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
মন্ত ব্য			

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 🛘 Combustible materials inside generator room 🖟 One point frame earthing of generator পর্যবেষ্ক্রণ instead of two 🖟 No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Remove Combustible materials from generator room. I Ensure double earthing of generator frame Provide cover on the cable trench
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা ^{০১–০১–১১৭০}
অগ্র গতির অবস্থা
মন্তব্য
୭. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন 🎚 Panel door damaged/not present 🖟 No or empty earth bar/neutral bar 🖟 পর্যবেষ্ণন MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board ক্যাপ
विकरित ।

	Down I down down and took and out the support of th		
বিদৰ্শন Panel door damaged/not present No or empty earth bar/neutral bar			
ৰ্শবেষ্ণণ MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board			
গ্যাপ			
	াই্টেস্		
मार्जेशिव्यं			
<u> ୭.১. কাৰ্যক্র</u>	·		
<u> </u>	Repair broken/loose MCCB/MCB box. Provide earth bar/neutral bar Install		
কাৰ্যক্ৰম	IMDB/SDB/SB or MCB on metal board.		
7707Crm-1	MDB/3DB/3B OF MCB OFF THE Lat BOATU.		
সুপারিশের			
ত্থ্যসূত্র			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ		
চুডান্ত			
<u> </u>			
সংশোধিত			
সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মন্তব্য			
L			

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন ⊓	
শান্ধণশ্ৰ পূৰ্ববেষ্ক্ৰণ	Access obstructed/barred [] Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניר	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	

,		
৫. পর্যবেষ্ণণ		
পৰিদৰ্শন 🛘 Electric cables do not pass through insulated conduits 🖟 Undressed messy পৰ্যবেষ্ণণ wiring/cables 🖟 Cable ends not properly soldered or crimped		
ক্যাপ		
আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide service ducts or insulated conduits ☐ Replace undressed messy wiring/cables ☐ Properly solder cable ends	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	0%-0%-%%90	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি	
<u> মন্তব্য</u>		