

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

, , , , ,, ,, ,, ,, ,,	সামাৰ জেস লিঃ
ঠিকানা	Jangaliapara, Vawal Mirzapur, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 327
কালার কোড	

<u> বুল্যায়নের ধরু</u>	ı: বৈঘুত্তিক মূল্যান্থন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ষণ		
1 (112442,101 1 1.	Separating wall not extended up to the ceiling $\Box$ stribution panel $\Box$ No instruction for first aid to e spiration $\Box$ Non–conductor mat not provided	No clear identification mark on lectrical shock and artificial
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্বক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the from floor to ceiling and an approved fire rated Substation room. Provide clear identification r	self-closing swing door for the
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	$\square$ Separating wall not extended up to the ceiling $\square$ No clear identification mark on distribution panel $\square$ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration $\square$ Non-conductor mat not provided
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্য	ক্রম

# Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Substation room. Place substation in ground floor linstall appropriate detectors সুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ নাস চুড়াভ্ড সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্ৰাতিন অবস্থা মন্তব্য

و	). পর্ববেষ্ণ	f
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Separating wall not extended up to the ceiling No clear identification mark on distribution panel No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductor mat not provided
	ক্যাপ আইটেম	
	ত্য, কার্য	ক্রম
	J. S. 11	4-1

৩.১. কাৰ্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	☐ Remove junk materials from substation. ☐ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. ☐ Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-790
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ফণ

। अञ्चलका त	No instruction for first aid to electrical shock $\square$ Cable ends not properly soldered or imped $\square$ Connection without lug $\square$ Body $\&$ door not earthed $\square$ No clear identification ark on distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	न
কাৰ্যক্ৰম	Provide earthing to body & door. Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ч.	- 1	11	17V	-1
_				-

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	☐ No instruction for first aid to electrical shock ☐ Cable ends not properly soldered or crimped ☐ Connection without lug ☐ Body & door not earthed ☐ No clear identification mark on distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাসক্রম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock   Ensure cabling with lugs
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশো্রেশ্বিত	02-02-2290
अध्यक्षमाधा	້ ຈັນ ພັບ   ຈັ
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৬. পর্যবেষ্ণণ

ারিদর্শন  ব্বস্ক্রণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits	
ন্যাপ মাইটেম		
নাহতের গ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Provide service ducts or insulated conduits	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	া মধাত	
দুড়ান্ত - চুড়ান্ত	। ७ गडार	
সমর্মীমা সংশোধিত		
यर्तान्। यस्ययमीमा	02-02-2990	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		