

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	আরএকেএস ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	Fatullah
কারখানার কোড	NRY221
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	ণঃ কাঠামোণত মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারি	[শ:
পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ateral Stability System Not Apparent	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer needs to check existing flat slab system. Lateral system is required to ensure stability of the structure.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম		
অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সমর্মসীমা	<mark>র</mark> প্রযোগ্য ন্য -	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	. 0 0 - 0 2 - 2 9 4 0	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্ননি	
মন্তব্য	On 01/03/2021:Factory management should be appointed to engineering firm and needs to check existing flat slab system. Lateral system is required to ensure stability of the structure.	k