

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইউনিটি ফেব্রিশ্র ইন্ডাঃ লিঃ
ঠিকানা	Shikderbari, Bahadurpur, Bhawal-Mirzapur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 355
কালার কোড	

্যাৰ্ননেৰ ধ্ৰণ: কাঠামোগত মূল্যাৰ্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্যবেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাপরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
Other than ground floors o all areas loading inter 40 psf (2.0 kn/m2)	nsity should be maintained within
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা ৩১-০১-১৯৭০	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	PEA concern with high column stresses column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטונירן		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
		٦
কাৰ্যক্ৰম	Due to high stresses at column detailed engineering assessment should be commenced & completed within 6 weeks from issue of report.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার	₹	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
	-	
৩. পর্যবেষ্কণ		
S. 11(1-4-1		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	folumn core tests	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		

পারদশন পর্ববেষ্কণ	olumn core tests
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রয	
७.३. भारक	<u>1</u>
কাৰ্যক্ৰম	A minimum of 4 no.4 inch dia cores are to be taken as soon possible at column locations & tested with results in DEA report.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কার্যক্রম জগাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ত - চুড়ান্ত	4(19) 93
তুড়াঙ সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	02-02-2010
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি 3.১. কার্যক্রম কার্যক্রম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation সুপারিশের	
চ্যাটাগরি ৪.১. কার্যক্রম কার্যক্রম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation	
3.১. কাৰ্শজ্জম কাৰ্শজ্জম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation	
কাৰ্শক্ৰম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation	
কাৰ্শক্ৰম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation সুপারিশের	
সুপারিশের	٦.
1 7 1	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম ব্যব্যাগ্য লয়	
চুড়ান্ত	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	odification of structure
্যাপ আইটেম	
গাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	No modification of structural configuration or further construction is to be carried out without detail analysis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	istress	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
[17]01 [[1]		
৬.১. কার্যক্র	ন	1
কাৰ্যক্ৰম	owners/factory users should obseve the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম		
	প্রবোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
		_
৭. পর্ববেষ্ফণ		
17(740V)	iscrepancies from supplied drawing with actual construction.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	

Authority should prepare a as built drawings & use it to the DEA report.

৮. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্শক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত

সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

07-07-7990

ারিদর্শন 1র্শবেষ্কণ Lc	pad Plan
গ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
,.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	After DEA approved load plan should prepare & hang on the wall of every floor.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	