

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এমস ইন্টারব্যাশনাল (সুয়েটার) লিঃ
ঠিকানা	34, Choydana, National University, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 023
কালার কোড	

ग्रामान्य नयः कार्यासम्बद्धाः कार्यस्थाः विद्यासम्बद्धाः व		
পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	gh stress of column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Due to concern with high slenderness of smaller ground floor, a Detail Engineering Assessment () be completed in six weeks from issue date of this	DEA) is recommended and should
সুপারিশের তখ্যসূত্র		·
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken by D.zignscape consulta	ants.Ltd
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	The factory is under ACCORD. They got structura ACCORD.	I remediation certificate from

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	igh stress of column
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	A minimum of 4 number 4inch diameter cores (3inch if taken from column) are to be taken as soon as possible in column locations and tested with results used in the DEA report.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken by D.zignscape consultants.Ltd
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	pading Intensity	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	The Consultants strongly recommend storing any type of cartoon box, finishing material, and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 2.0kN/m2 (40 psf).	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken by D.zignscape consultants.Ltd	
অগ্রাধিকার	থেশেজ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	II oad nian		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৪.১. কাৰ্বজ	N		
কাৰ্যক্ৰম	.The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken by D.zighscape consultants.Ltd		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য ন্য		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	<u>মন্তব্য</u>		

৫. পর্যবেষ্ ডণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	pad plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory has to arrange displaying the vetted load plan of each floor in the wall in a conspicious location and shall adhere to the approved load plan
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken by D.zignscape consultants.Ltd
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	©\$-09-20\$&
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	s built drawing
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built drawings should be prepared immediately with proper dimensions of various structural members.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to implement by their consultant.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ট্রণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	istress		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The owner/users of the building should be vigilant about development of any distress, particularly, in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If cracks appear, propagate and/or widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্বখানার কার্বক্রম	Initiative has been taken by D.zighscape consultants.Ltd		
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য			

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Modification of structure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	No modification of structural configuration or further construction is to be carried out without detail analysis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken by D.zignscape consultants.Ltd
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	Ø\$−09−₹0\$&
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্ত ব্য	