

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ফাৰিহা টেক্সটাইল মিলস লি:
ঠিকানা	Jarun, Kashimpur Road, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 115
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	া: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: –
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^A ৷	oproval and as-built drawings	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	As-built architectural and structural drawings to approval by appropriate authority. As part of this be required to make a number of checks on the	process the building engineer will
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory within this timeline.	management agreed to complete
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	29-22-3038	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	29.October 2020:No design drawing found on sit agreement with enlisted farm yet.	e.They did not made any deed or

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non–engineered connection and bracing system.
ক্যাপ	
আহভেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

111471	
	The steel connections of the shed structure need to be checked by the building
কাৰ্যক্ৰম	engineer and the purlin bracing system is required to ensure the stability of the
	structure.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete
কাৰ্যক্ৰম	within this timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	08-5074
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	m-r = m-r
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্ত ব্য	29.October 2020:No action had been taken in this regard. They did not made any
	deed or agreement with enlisted farm Non engineered connection observed
	between truss and rcc column. No horizontal and vertical bracing observed. No sag
	rod observed between purlins.
	The state of the s