

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নাইস ইব্যান লিঃ
ঠিকানা	Boro Dewra, Sing Bari Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 252
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ০১–০৮–২০২২
১. পর্যবেষ্কণ	

পরিদর্শন	L
পর্ববেষ্ণণ	There is lack of horizontal bracings in roof truss system.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

<u>১.১.</u> কাৰ্যক্ৰম

১.১. পাশকণ	
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the integrity of existing roofing system on entire structure.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কাৰখানাৰ	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	5 30-73-3033
সময়সীমা	₹ <i>0−</i> %₹−₹ <i>0</i> ₹₹
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	1\(\frac{1}{1}\)
মন্তব্য	CVV1: 25–Mar–2019 No documents received on site during inspection. CVV2: 10–Sep–2020 As-built & retrofitting drawings were available on site. Though factory personnel verbaly confirmed DEA has been approved from DIFE but approval letter or DEA report was not available on site. CVV3:8 Dec 2020: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020. 01.08.2022:Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE.

সংখুক্তিসমূহ (২)





১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal bracings if required.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> থিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	o b - o & - 3 o 3 @
সমশ্রসীমা	
অ গ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	71/(111 10
মন্তব্য	CVV1: 25–Mar–2019 Horizontal bracings were not installed as the documents not approved yet. CVV2: 10–Sep–2020 Horizontal bracings have been installed as per retrofitting drawing .CVV3:8 Dec 2020: Factory management have got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021:At the present time no issues ate found 01.08.2022:Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE.

সংখুক্তিসমূহ (২)





২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Documents like structural drawing, architectural drawing, as built machine layout plan
পর্ববেষ্ষণ	were not available.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

11 m	
কাৰ্যক্ৰম	Develop full set of as-built drawings showing structure details, vdimensions, roof
	truss framing system, foundation system, plan, section and elevation drawings.
সুপারি(শর	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	*
	বংশাদ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	0 9 - 0 6 - 5 0 5 0
অগ্রগতির	
অবস্থা	সংশোধিত
71141	CVV1: 25-Mar-2019 Factory submitted the drawing on DIFE at 23/01/19 but no
	document was available on site. CVV2: 10-Sep-2020 As-built & retrofitting
	drawings were available on site. Though factory personnel verbaly confirmed DEA
	has been approved from DIFE but approval letter or DEA report was not available
মন্তব্য	on site. CVV3:8 Dec 2020 : Factory management have got the certificate of
	Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021:Factory has got the
	certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020.
	, ,
	01.08.2022: All Drawing Design found during visit also factory has got the
	certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020.
	707A (2)

সংযুক্তিসমূহ (২)



