

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

|              | জাহিদ প্রাষ্টিক ইন্ডাঃ  |
|--------------|---|
| ঠিকানা       | 14, G, Islambag, Chakbazar, Dhaka, (Chak Bazar, Dhaka, Dhaka) |
| কারখানার কোড | PDHK005   |
| কালার কোড    |   |

| মূল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন   | পর্ববেষ্কণের তারিখ: -                 |
|---|---------------------------------------|
| ১. পর্যবেষ্ণণ   |                                       |
| পরিদর্শন Ventilation system found inadequate. Windows ব<br>পর্যবেষ্কণ found.<br>ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি | are dirty. No exhaust system has been |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম  |                                       |
| কাৰ্যক্ৰম Exhaust system must be installed to ensure a the windows.   | dequate ventilation and need to clean |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র  |                                       |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম  |                                       |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়  |                                       |
| চূড়ান্ত<br>সম্বসীমা  |                                       |
| সংশোধিত  <br>সমশ্রসীমা  |                                       |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা  |                                       |
| মন্ভব্য   |                                       |

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ফণ | jurious dust produced from some machines.  |
|------------------------|--|
| ক্যাপ                  |  |
| আইটেম                  |  |
| ক্যাটাগরি              |  |
| ויוויוטונאן            |  |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰ          | ন  |
|                        |  |
| কাৰ্শক্ৰম              | Must need to maintain net and clean environment, exhaust facility and ensure PPEs. |
| সুপারিশের              |  |
| ভূঁখ্যসূত্ৰ            |  |
| কারখানার               |  |
| কাৰ্যক্ৰম              |  |
|                        | প্রযোগ্য নয়   |
| চুড়ান্ত               |  |
| प्रभग्ने भी भा         |  |
| সংশোধিত                |  |
| সময়সীমা               | -  |
| অগ্রগতির               |  |
| অবস্থা                 |  |
| <u> মন্তব্য</u>        |  |
| শিত্তম্য               |  |
|                        |  |
|                        |  |
| ). পর্ববেষ্ণণ          |  |
|                        |  |
|                        | o devices found. Plastic shoes and materials are everywhere. If fire attacks then  |
| পর্যবেষ্কণ cr          | reates fume and accident.  |
| क्राप्त                |  |

|                       | devices found. Plastic shoes and materials are everywhere. If fire attacks then eates fume and accident.       |
|-----------------------|--|
| ক্যাপ                 | edites fame and decident.  |
| আইটেম<br>ক্যাটাগরি    |  |
|                       |  |
| ৩.১. কার্যক্রয        | <u> </u>   |
| কাৰ্যক্ৰম             | Appropriate devices like smoke detector, fire alarm and exhaust system must be installed to avoid health risk. |
| সুপারিশের             |  |
| ভখ্যসূত্ৰ             |  |
| কার্থানার             |  |
| কার্যক্রম<br>জগাধিকার | প্রযোগ্য নর  |
| দুড়ান্ত<br>ভুড়ান্ত  |  |
| ্বুড়াঙ<br>সম্বাসীমা  | _  |
| সংশোধিত               |  |
| সম্যসীমা              |  |
| <u>অগ্রগতির</u>       |  |
| অবস্থা                |  |
| <u> মন্তব্য</u>       |  |

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ণণ No MSDS has been found in any chemical.                                       |
|--|
| ক্যাপ  |
| আইটেম  |
| ক্যাটাপরি  |
|  |
| ৪.১. কার্যক্রম   |
| MCDC of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or                       |
| কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used. |
| সুপারিশের  |
| ভিখ্যসূত্ৰ   |
| কারখানার   |
| কাৰ্যক্ৰম  |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়   |
| চুডান্ড  |
| সম্ব্যসীমা   <sup>-</sup>  |
| সংশোধিত  |
| <mark>সমর্মীমা   -                                   </mark>   |
| অগ্রগতির   |
| অবস্থা   |
| মন্তব্য  |
|  |
|  |
| ৬. পর্যবে <del>ষ্</del> ডণ   |
| ν. ΤΙΝΎΨΤ  |
| পরিদর্শন No shareign compatibility short has been found  |
| No chemical compatibility chart has been found.  |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ষণ | o chemical compatibility chart has been found.  |
|------------------------|---|
| ক্যাপ                  |   |
| আই(উম                  |   |
| ক্যাটাগরি              |   |
| <i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰ   | ন   |
| কাৰ্যক্ৰম              | Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility. The chemicals which may react or change property under certain environmental conditions must be isolated. |
| <u>সুপারিশের</u>       |   |
| ভূঁখ্যসূত্ৰ            |   |
| কারখানার               |   |
| কাৰ্যক্ৰম              |   |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার     | প্রযোগ্য নর   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত                |   |
| সম্যুসীমা              |   |
| <u>অগ্রগতির</u>        |   |
| অবস্থা                 |   |
| <u>মন্তব্য</u>         |   |

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন  <br>পর্ববেষ্ফণ | orkers didn[]t use PPE during their works.                 |  |
|--------------------------|--|--|
| ক্যাপ                    |  |  |
| শাইটেম<br>ক্যাটাগরি      |  |  |
|                          |  |  |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰ            |  |  |
| কাৰ্যক্ৰম                | Must need to provide PPEs to workers and ensure to use it. |  |
| সুপারিশের                |  |  |
| <u>ত্থ্যসূত্র</u>        |  |  |
| কারখানার<br>কার্বক্রম    |  |  |
|                          | প্রযোগ্য নয়   |  |
| চূডান্ত                  |  |  |
| সময়সীমা                 | _  |  |
| সংশোধিত                  | _  |  |
| সময়সীমা                 |  |  |
| <u>অগ্রগান্তির</u>       |  |  |
| অবস্থা<br>মন্তব্য        |  |  |
| ଅଭ୍ୟା                    |  |  |
|                          |  |  |

| পর্ববেষ্ণণ               |                                    |  |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 11(1701                  |                                    |  |
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ D | ust produced in recycling section. |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম           |                                    |  |
| ক্যাটাগরি                |                                    |  |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰ            | 1                                  |  |
| কাৰ্যক্ৰম                | Appropriate PPEs must be use.      |  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র   |                                    |  |
| কার্থানার                |                                    |  |
| কার্যক্রম<br>অগ্রাশিকার  | প্রযোগ্য নর                        |  |
| চুডান্ত<br>সময়সীমা      | -                                  |  |
| সংশোধিত<br>সমর্মীমা      | -                                  |  |
| <u>অগ্রগতির</u>          |                                    |  |
| অবস্থা<br>মন্তব্য        |                                    |  |
| _ 10 //                  | <u></u>                            |  |

#### ৮. পর্যবেষ্ণণ

| ারিদর্শন <sub>N</sub> | o evidence or safety practice has been found.                                 |
|-----------------------|---|
| <u> বিশ্ব</u>         | s evidence of safety practice has been found.                                 |
| ন্যাপ                 |   |
| শাইটেম                |   |
| সাটাগরি               |   |
| ,.১. কাৰ্যক্ৰ         | 4   |
| কাৰ্যক্ৰম             | Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.  |
| সুপারিশের             | Awareness about 11 E mast be ensured along with proper training & galdelines. |
| ভুখাস <u>ু</u> ত্র    |   |
| কার্থানার             |   |
| কাৰ্যক্ৰম             |   |
| অগ্রাধিকার            | প্রযোগ্য নর   |
| চুডান্ত               | _   |
| সম্মানীমা             |   |
| সংশোধিত               | _   |
| সমশ্রসীমা             |   |
| <u>অগ্রগতির</u>       |   |
| অবস্থা                |   |
| <b>মন্তব্য</b>        |   |

| ১. পর্ববেষ্ষণ               |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ষণ      | verall cleaned and hygiene condition of factory is not satisfactory. |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |  |
| ৯.১. কাৰ্যক্ৰম              |  |  |
|                             | Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.       |  |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র      |  |  |
| কার্য্থানার<br>কার্যক্রম    |  |  |
|                             | প্রযোগ্য নয়   |  |
| চুডান্ত<br>সম্যুসীমা        | _  |  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা         | -  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা          |  |  |
| মন্তব্য                     |  |  |

### ১০. পর্যবেষ্ণণ

| রিদর্শন<br>ব্যবস্থন  |  |
|--|--|
| নাপ  |  |
| াইটেম<br>গ্রাটাগবি   |  |
| <u> </u>   |  |
| ০.১. কার্যক্রম   |  |
| কাৰ্যক্ষম   Spill kit box must be kept, SOPs should be maintained. |  |
| সুপারিশের  |  |
| তথ্যসূত্র  |  |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম   |  |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর                                      |  |
| চুড়ান্ত<br>সম্যামীমা  |  |
| সংশোধিত<br>সমরসীমা   |  |
| অগ্রগতির   |  |
| অবস্থা   |  |
| মন্তব্য  |  |

| ১১. পর্যবেষ্ফণ   |  |
|--|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেষ্ফণ                                   |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগনি                              |  |
| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম  |  |
| কাৰ্যক্ৰম Workplace hazard list must be made & updated . |  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র                                   |  |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম                                   |  |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়                           |  |
| চূড়াল্ড<br>সম্বশ্বসীমা                                  |  |
| সংশোধিত<br>সমশ্মীমা                                      |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা                                       |  |
| মন্তব্য  |  |