

কারখানার নাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ক্যাব ইন্টারব্যাশনাল প্রোডাক্টস কোম্পানি লিঃ

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ାଧ୍ୟାଣା	, 0, (Ashulla, Dhaka, Dhaka)	
কারখানার কোড	PDHK025	
কালার কোড		
	া কাঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ ক্যাপ	supported Brick (High Risk)	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	Provide lintel to support the unsupported bricks door opening to avoid falling risk.	s or remove the upper part of the
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার 🛭	প্র্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

ারিদর্শন 1র্শবেক্ষণ	teral Stability System	
চ্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
ואופוניון		
».১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ফ	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed. Production Shed	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
(1 10)		

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ	proval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ויוו זטוניון	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম approval	rchitectural and engineering drawing to be prepared and submitted for to the appropriate authority. As part of this process building engineer will ed to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Technical D	ocuments
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	

পৰ্ববেষ্ডণ ^{। । ∈}	echnical Documents
ক্যাপ	
<u>আই্টেম্</u>	
ক্যাটাগরি	
4 1	*
<u>৫.১. কার্যক্রম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	_
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	lender Columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	The slender columns need to be checked by the building engineer, and take action to reduce the slenderness.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
শুখ্রা।শকার চুড়ান্ত সমরসীমা	্বা প্রব্যোজ্য লব্ব –
সংশোধিত সম্যুসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	n–engineered Connection
ক্যাপ আইটেম ক্যান্টেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কানক্ষণ	The non-engineered connections need to be checked by the building engineer, and provide properly designed welding joint with connection plate.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	