

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	প্রাশ্টিক টাচ ইন্ডাম্জিগ লিঃ
ঠিকানা	বি–৪৪২, বিসিক, ফতুল্লা, নারামণগঞ্জ, 258,(Fatullah, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRY003
কালার কোড	

মূল্যার্ননের ধরণ: অন্যান্য মূল্যার্ন	প্রব্বেষ্ণ্ডণের তারিখ:
১. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন There were not enough an adequate & effective প্রব্যেক্তর্গ comfortable temperature maintained as per pro	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Must be needed opposite direction window o visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পরবেষ্কন Production floor & Storage.	on:
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিন অগ্ৰগতিন অব্যু	
<u>୭</u> . পূৰ্যবে ষ্ ষণ	
পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found. ক্যাপ	
আইটেম	

ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility. The chemicals which may react or change property under certain environmental কাৰ্যক্ৰম conditions must be isolated. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সম্মানীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne workers wear not aware of the workplace hazard.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונאן	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
 কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যজ্ঞম	
ı — — —	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ফ ণ
of and a
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Cleanliness was not ensured properly by maintaining cleaning schedules
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাউাপরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Titori Classiis aas maast ka aasaansi ka maaistainin sa alaanin sa ah adada
কাৰ্যজ্জম Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র কারখানার
कार्यक्रम
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত
भूभे अभिमा -
সংশোধিত
अभ्यत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ere was no list of hazardous substances used in the workplace.	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
	List shall be made & updated .	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কার্যক্রম জগ্যঞ্জিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(419) 114	
সমর্যসীমা সংশোধিত		
यर्गान्। यमस्यीमा	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		