

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডাচ–বাংলা প্যাক লিমিটেড
ঠিকানা	Boro Baluakandi , 178, (Gazaria, Munshiganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNG017
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন BI পর্যবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	uilding Approval	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the a	this process building engineer will
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 1111	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	न
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u>୭. পর্ববেষ্</u> কণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	xpansion Joint
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

।। ଏ ଏ^।ଏ ∟	synancian laint
ৰ্শবেষ্কণ 🗀	expansion Joint
গ্যাপ	
<u> গাইটেম</u>	
<u>্যাটাগরি</u>	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Factory engineer to maintain the expansion gap with incompressible material or steel plate. Otherwise, a qualified engineer is required to check and update the structural design and drawing.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	₹
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	. –
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Lc	oad on Structure from Link Bridges
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the connection detail of both walkways, allowing for relative movement between the buildings, to ensure that no additional loads are imparted to either building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

<u> </u>	
of the feet	7
পরিদর্শন Load on Structure from Link Bridges	
ক্যাপ	┥
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
	_
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Implement any actions arising from design check of the linking walkways.	\neg
কাৰ্যজ্জ্ম Implement any actions arising from design check of the linking walkways. সুপারিশের	\dashv
বিশ্বামিশের ভিশ্বাসুত্র	
। ७ गर्च कात्रशानात	\dashv
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	┪
চুডান্ড	┪
স্টার্যসীমা ⁻	
সংশাে্ধিত	
अभ्यत्रीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	_
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

	পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	xposed Rebar	
ŀ	ক্যাপ		
ŀ	আইটেম 📗		
ŀ	ক্যাটাগরি		
_			
	৬.১. কাৰ্যক্ৰয	Ŧ	
	কাৰ্বক্ৰম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্যক্রম		
		প্রব্যোগ্য নর	
	চুড়ান্ত সময়সীমা		
	সংশোধিত সময়সীমা	_	
	অগ্রগতির		
	অবস্থা		
	<u>মন্তব্য</u>		
L			⅃
			_
۹.	পর্ববেষ্ণণ		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ De	etailed Engineering Assessment	
ŀ	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
_			

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ De	etailed Engineering Assessment
ক্যাপ আই(টম	
সাহভেদ ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of the structures to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ De	I Jetalled Endineering Assessment		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৮.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির			
অবস্থা মন্তব্য			