

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰ্যেল ৰাবাৰ ইন্ডাঞ্জিগ
ঠিকানা	Charipur, Bscic , (Feni Sadar, Feni, Chattogram)
কারখানার কোড	PCML003
কালার কোড	

শৰ্শবেষ্ ডণ Vei		
Vei		
রিদর্শন oka র্শবেষ্কণ fou	ntilation system has been found in moderate cay but some others place ventilation was not a und for measuring temperature of production fliding	dequate. No thermometer has been
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall therr production floor temperature.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Different types of powder chemical have been used for production. So, some dust has been produced when handling or mixing these chemicals. No prevention has been found for avoid health risk about this issue. Location: shed-2 (chemical room, chemical storage section & wax & raw rubber melting room)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to কাৰ্যক্ৰম lessen the amount of dust. Must need to use respiratory mask and install adequate exhaust or duct system to avoid health risk. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত *ने*भेशनीमा সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

প্ৰদৰ্শন প্ৰিদৰ্শন প্ৰবিশ্বৰ্ষণ They use boiler (boiler shed) and these are operating by gas line. Gas line joint is okay but no safety protection has been found for any accident from gas. Location : Shed – 3 (boiler shed) ক্যাপ ্থাইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্র	৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install more exhaust, duct and safety protection to avoid explosive accident.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর	
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_	
অগ্রগজির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন No visible MSDS has been found for powder chemicals, wax and raw rubber. Location: পর্যবেষ্ণ্য Shed-2 (Chemical room & storage area) & G.F. of 2 story building
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or
Ping used.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
कात्रशांनात्र
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
ব্ৰুডান্ত্ৰ _
त्रभेयत्रीभा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
 পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Wantan has been using DDE during their world Dub no register found for providing DDE
I worker has been lising ppe dilring their work. But no register found for providing ppe
श्रीतिश्वन Worker has been asing TTE daring their work. But no register round for providing TTE
ক্যাপ

17(44)
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Must used be assisted DDE to work as a substantial to the substantial
কাৰ্শজ্জম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুডান্ত
प्रभेयंत्रीमा
সংশোধিত
प्रभव्यत्रीमा -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ণণ

	orker has been found wearing only mask for dust or powder chemical & wax related ork which is not sufficient. So, the reliability of PPE was not measured properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, gloves for dust, powder chemical & wax related work to work with hazardous substance.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
ু চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

o openie	
৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o evidence or safety practice found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	T
1.2. 417cm	
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ <u>ড</u> সম্বসীমা	
সংশোধিত	
সম্মানীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
-	

৮. পর্যবেষ্ণণ

אַזַּייַקאַנהן C	abeling has been found for some raw materials bags and other chemicals bags & ontainer have been found without labeling & also not understandable to the workers. ocation: Shed- 2 (Chemical room & storage area) & G.F. of 2 story building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	भ
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

শৰ্যবেষ্ষণ	
রিদর্শন ধ্বেক্ষণ	t of hazardous substances is not found.
য়াপ ৷ই্টেম্	
<u> গটাগরি</u>	
.১. কাৰ্বক্ৰম	
	List of hazardous substances of workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
ভ খ্য সূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম জগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u>দ্বা ক্রেন</u> চূড়ান্ত	
पूजाङ সমশ্रসীমা ।	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No eating restriction has been found at production floors and raw materials $\&$ chemical storage areas. Location: Shed-1, Shed- 2 (Chemical room $\&$ storage area) $\&$ G.F. of 2 story building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. ক	শ্ৰুষ
কাৰ্যক্ৰ	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারি(তখ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্র	Ţ
	মার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসী	<u>ब्</u> चा
সংশো ⁶ সম্বসী	
অগ্রগতি অবস্থা	ত্ৰ
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	olvent wastes (machine oil, wax) have been found. Location: Shed- 1, 2	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কার্যত	₋	
কাৰ্যক্ৰম	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	ſ 	
কার্থানার	1	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		