

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ডিউরেবল প্রাষ্টিক লিঃ
IZ/SD  E	Shekahar Bajar, Shantahar Road, Kahaloo, Bogura, 1125, (Kahaloo, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR009
কালার কোড	

ন্যায়নের <b>ধ</b> র	া: কাঠামোগত সূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	echnical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্শক্ৰ	7	
কাৰ্শক্ৰম	As built architectural and structural drawing to b building engineer will be required to make a num construction.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	pad Plan
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
	·
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	স
কাৰ্শক্ৰম	Under the guidance of a structural engineer prepare and post load plan at each elevated floor. Load consideration should be taken from design report. Before approval of load plan all the storage should be replaced to ground floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থবোজ্য নর
চুডান্ত	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	
৩. পর্যবেষ্ফণ	
17(430)	xposed Rebar
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Under guidance from a gualified engineer, address all areas of needed
11 .	maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program

# অ.১. কাৰ্বক্ৰম Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্বক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমস্সীমা সংশোধিত সমস্সীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

## ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	canding Water on Roof
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<b>1</b>
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance of a qualified engineer, provide proper slope and use water proof coating on roof surface in order to avoid water accumulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৫. পর্ববেষ্ট্রণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম A Detail Engineering Assessment of the structures to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার থ্রাে ল্য চুড়ান্ড সম্যামীমা
সংশোধিতসমশ্বসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা
<u>সন্তব্য</u>

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

প্রিদর্শন Detailed Engineering Assessment				
পর্ববেষ্ষণ <u>''</u> ক্যাপ আইটেম				
পাহডেশ ক্যাটাগরি				
৬.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম				
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়			
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-			
সংশোধিত সম্যুসীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				