

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বি আর বি পলিমার
ঠিকানা	, 0, (Kushtia Sadar, Kushtia, Khulna)
কারখানার কোড	PKST002
কালার কোড	

ন্যায়নের ধরণ: অন্যান্য মুল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -			
. পর্ববেষ্ফণ	<u> </u>		
	mixing unit too much dust & in production uniere being produced. But sufficient air ducts we		
আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ſ		
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed besignifications gas & fume. Must improve duct systems		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
। <u>অগ্রাাশকার</u> চুড়ান্ত সমর্মীমা	প্রযোগ্য নর –		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

২. পর্ববেষ্ণণ

	DS was displayed on the packets of raw materials but was not understandable to the
পর্ববেষ্ফণ wor	kers.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
7.3. 1111111	
কাশক্রম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed in a manner that is understandable to the workers at places they are stored or being used.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৫	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন পর্বাবেষ্ক্রণ Workers were using masks only. No gloves or goggles were found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines and কাৰ্যক্ৰম must maintain a register book. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন 💷	
পর্ববেষ্ণণ PF	PEs were not appropriate for the operation or handling the raw materials.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন	
। গান্ধ । গা পর্ববেষ্ফণ	lo training records of workplace risks and hazards were found.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[47161414]	
৫.১. কার্যত্র	ম
l — .	Awareness about workplace risks & hazards must be ensured along with proper
কাৰ্যক্ৰম	training & guidelines.
সুপারিশে	1
ভখ্যসূত্র	
কার্খানা	₹
কার্যক্রম অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰয়োজ্য নয়
<u> </u>	19(11) 11
সময়সীম	
সংশোধিত	
সমশ্রসীম	
অগ্রগতির	
অবস্থা ঘলনা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন As the process contains handling the stearic acid & dusts were being produced in the প্ৰব্ৰেষ্ণ্য mixing unit so safety shower and eye was fountain were needed but not found.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগবি
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
্বিশ্বসালা সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
ן ע פויין ן

পর্ববেষ্ণণ			
œ -		—	
পরিদর্শন Li	st of hazardous substances was not maintained in the workplace.		
<u>17(740)</u>			
ক্যাপ্			
<u>আইটেম</u>			
ক্যাটাগরি			
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	1		
		П	
	A list of hazards shall be made & updated.		
সুপারিশের			
ভিখ্যসূত্র			
কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ড			
সময়সীমা	_		
সংশোধিত			
সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অগ্রগতির			
1			
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			
		- 1	

৮. পর্যবেষ্ণণ

د ا	No restriction sign on consumption on site was found in production floor & storage
পর্ববেষ্ণণ	jarea.
ক্যাপ	
আইন্টেম	
<u>कारिश</u> वि	
רוויוטוניר	

##