

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ফেরদৌস প্রাশ্টিক
ঠিকানা	, 0, (Kotwali, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT028
কালার কোড	

নুল্যার্ননের ধরণ: অন্যান্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
১. পর্যবেষ্ণ্রণ			
পরিদর্শন There was not enough measures taken in the premises to prevent & remove accumulation and inhalation of any injurious dust, fume or other impurities Location: Production floor & Storage.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	I		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কারশানার কার্যক্রম			
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত			
সম্বাদ্যা — সম্বাদ্যা — সংশোধিত — সম্বাদ্যা — সম্বাদ্			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ট্রণ PPE to avoid health risk. Location: Production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Dust & exhaust system shall be installed to avoid health risk.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্ষ
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
ু চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.		
সুপারিশের			
ভখ্যসূত্র			
কার্খানার			
কাৰ্শক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য		
চুডান্ত			
সমশ্রসীমা			
সংশোধিত			
সমশ্রসীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
মন্তব্য			

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Workers not have been using appropriate PPEs like mask, safety goggles to work পর্যবেষ্ণন against dust. the reliability of PPE was not measured. Location: Production floor.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাণনি
৪.১. কার্যক্রম
PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চ্চুড়াল্ড
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অব্যা
[মন্তব্য
৮. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

ক্যাটাগরি c.১. কার্যক্রম কার্যকর কার কার্যকর কার্যকর

৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ CI	eanliness was not ensured properly by maintaining cleaning schedules.	
ক্যাপ আইটেম		
নাহডেন ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	1
		1
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
ভ গুণুত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ড সমর্মসীমা	_	
সংশোধিত সমর্মীমা	_	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		