

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স জামুন পলি ট্রেডার্স
ঠিকানা	, 0, ( Kotwali, Chattogram, Chattogram )
কারখানার কোড	PCHT031
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্ববেক্ষণের তারি			
. পর্যবেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ট্রন No aisles mark was found. But clear width was found 0.8 me ক্যাপ্	ter.		
আইটেম ক্যাটাগবি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যজ্জম The minimum width of level or ramped aisles shall be as s both sides of the aisle 1.0 m Seats on one side of the aisle			
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর			
চূড়ান্ত   সমর্মসীমা			
সংশোধিত   সম্ব্যসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

#### ২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন		
শান্বদশন পর্ববেষ্ফণ	Evacuation pathways were obstructed by machines.	
ক্যাপ আইটেম		
সাহভেদ ক্যাটাগরি		
אוויוטונא		
২.১. কার্ব	জ্বস	1
		<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিং		
ভখ্যসূত্র		
কার্খা		
কাৰ্যক্রম		
	<b>চার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ড সময়সী	STI  -	
সংশোহ		
সময়সী		
অগ্রগতি		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		
1917		

<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	emporary items were stored on evacuation pathways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system).
8.১. কাৰ্শক্ৰম  For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system).
For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system).
occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system).
সুপারিশের     তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

<u>.                                    </u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	cking provision was found at all the exit door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যপ্রবি	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রপ	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরি পর্বনে	দৰ্শন বঙ্কণ	orage area was not separated from production area.
ক্যাপ		
আই ক্যাট	ভেশ টাগরি	
		·
0.3	. কাৰ্যক্ৰম	1
ক	<u>ৰ্থিক্ৰম</u>	Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
	পারিশের	
_	খ্যসূত্র	
	ারখানার ার্থক্রম	
		প্রযোগ্য নর
	ড়ান্ত মর্মীমা	_
	ংশোধিত নশ্ৰসীমা	-
	গ্রগতির	
অ	বস্থা	
ফি	ন্তব্য	

-	
পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন ার্শবেষ্কণ	o sign was found during the visit.
্যাপ গাইটেম	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	Γ
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No emergency light was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যক্রম	
The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power bac supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doo	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত্ত সম্যসীমা	
্রাজ্যগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No emergency light was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১.১. কাৰ্যক্ৰম The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure কাৰ্যক্ৰম continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পারদেশন No detector was found during the visit.
गर्भ(बर्क्क)
काप्थ
আই্টেম
ক্যাটাগৰি
I
১০.১. কার্যক্রম
All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and
কাৰ্শক্ষম automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system
as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रीमा
সংশোধিত
प्रभवित्रा
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

১১. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্তম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020. মুগারিশের	
তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত – সময়সীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা মন্মব্য	

- 1	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	manual activation point was found during the visit.	
	ক্যাপ		
1	আইটেম 📗		
	ক্যাটাগরি		
_			
	১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
1	কারখানার		
1	কাৰ্যক্ৰম		
	<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
	সংশোধিত সময়সীমা	_	
1	<u>অগ্রগতির</u>		
1	অবস্থা		
1	মন্তব্য		
			_
	<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>		
2 ,	<u> </u>		
Į	<u> </u>	o fire alarm and detection system was found during the visit.	
- 1	ক্যাপ আইটেম ক্যোগুলি		

# ক্যাটাগার| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm কাৰ্যক্ৰম must be automatically triggered on detection of a fire. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ারিদর্শন পাবস্থিত। No fire alarm and detection system was found during the visit.	
চ্যাপ শাইটেম	1
माहाभित्र माहाभित्र	
১৪.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.	
সুপারিশের জ্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা	
সংশোধিত	
্বসম্বসীমা ্ব্ অগ্রগত্তির	
অবস্থা -	
মৃত্তব্য	_

১৫. পর্ববেষ্ণণ	
	o periodic checking was found for alarm call point, alarm & detection system during
পর্যবেষ্ণণ th	e visit.
ক্যাপ	
<u>আইটেন</u>	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	
34.3. 4174	λ.d.
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের	
তুশান্য নি   তুখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থেশোজ্য নয়
I <del></del>	
চুড়ান্ত   সমরসীমা	_
সংশোধিত	
अर्तानिक   अध्यक्रीमा	_
অগ্রগতির	
অবস্থা   অবস্থা	
I -	
মন্তব্য	

পৰিদৰ্শন প্ৰবিষ্কৃত্য No extinguisher was found during the visit.  ক্যাপ আইটোৰ  Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  মূপাবিশেৰ ভখ্যসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞামিকাৰ প্ৰযোজ্য নথ চূড়ান্ত সমৰ্বসীমা সংশোধিত সমৰ্বসীমা সংশোধিত সমৰ্বসীমা জ্ঞাতিব জৰম্বা মন্তব্য বিশ্বাসন্ত্ৰ বিশ্বাসন্তৰ্গ বিশ্	o <del>Curria</del> I	]
জাইটেম ক্যাটাগরি  Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  স্পানিশেন ভখ্যমুম্ব কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকান প্ৰযোজ্য লয় ভূডান্ত সমন্যমীমা সংশোধিত সমন্যমীমা জ্ঞাভিন জ্বলম্বা মন্তব্য	I IN	o extinguisher was found during the visit.
ক্যাটাগরি  ১৬.১. কার্যক্রম  Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  স্পারিশের ভ্যাসুত্র কার্যানার কার্যক্রম প্রযোজ্য ন্য ভূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা প্রগ্রাতির অব্যয় ব্যাক্তর ব্যাক্ত	ক্যাপ	
Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  সুপানিশেন ভুখ্যমুত্র কানধানান কার্যক্রম জ্ঞাধিকান প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাভিন জ্বন্য মন্তব্য	আইটেম	
Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য নর ভূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাজির জ্বরয় মন্তব্য	ক্যাটাগরি	
Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা জ্ঞাণ্ডিন জ্ঞাণ্ডিন জন্ত্ৰন্য		
কাৰ্যক্ষম properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যনান কার্যক্ষম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয  চূড়ান্ত সমর্যমীমা নংশোধিত সমর্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	১৬.১. কার্যত	<del>চ</del> ম
কাৰ্যক্ষম properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যনান কার্যক্ষম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সমর্যমীমা নংশোধিত সমর্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	l —	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged
তিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য	   কাৰ্যক্ৰম	properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/
তিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নায চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য	সুপারিশের	
কার্যক্রম  জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত সম্বসীমা  জ্ঞাতির জ্বস্থা  মন্তব্য		
অগ্রাধিকার     ব্রেছের     স্কর্মসীমা     সংশোধিত     স্কর্মসীমা     অগ্রগতির     অবস্থা     মন্তব্য	কারখানার	
চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতিব অবস্থা মন্তব্য	কাৰ্যক্ৰম	
স্মান্যসীমা   সংশোধিত   সম্বসীমা   অগ্রগতিব   অবস্থা   মন্টব্য	<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোজ্য নয়
সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	চুডান্ত	
সম্ব্যসামা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		
অবস্থা মন্তব্য		
মন্তব্য ,	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
ন. পর্ববেষ্ফণ	মন্তব্য	
ন. পর্যবে <b>ন্</b> ষণ		
।. পর্ববে <b>ষ্</b> ণ		
	৭. পর্যবেষ্ণণ	

৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাপ্ৰি
ক্যাটাগৰি
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম
The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সম্যসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত্ত   _   সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

# ১৮. পর্ববেষ্ফণ

প্র পর্য	দৰ্শন বেষ্ফণ	additional fire–fighting equipment was found in the factory.
	ইটেম্	
क्रा	টাগরি	
<b>2</b> P.	.১. কাৰ্যজ	ম
	চাৰ্ <u>ৰ</u> ক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
1 1 '	পারিশের স্থ্যসূত্র	
1 1	চার্থানার চার্বক্রম	
. ⊢		প্রযোগ্য নর
1 1 4	ড়ান্ড মিশ্রসীমা	_
11	াংশোধিত মিশ্রসীমা	_
1 1	মগ্রগতির মবস্থা	
ı ⊢	<u>টেব্য</u>	

৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন    পর্ববেষ্ষণ	P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ্	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
[ 17]0[1]	
১৯.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Cc	ombustible materials were found near electrical source.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Remove combustible material from near electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there should have \( \text{INO} \) storage permitted \( \text{I} \) sign near electrical sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o alarm system was provided during the visit.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২১.১. কার্যত	<b>व्य</b>	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভূখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সेमेश्रेत्रीमा		
<u>সংশোধিত</u>		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন N	o fire license was found during the visit.
পর্যবেষ্কণ ''' ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	<u>P</u> M
কাৰ্শক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

২৩. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
	†
কাৰ্যক্ৰম The factory shall have approval from proper authority.	
সুপাৰিশেৰ	
্তিখ্যসূত্র	
कात्रथांनात्र	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নয়	
চূড়ান্ত সম্যসীমা	
সংশোধিতসমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o fire license was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৪.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> </u>		

<i>৬</i> . পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৫.১. কার্যক্রম	 ]
কাৰ্যক্ৰম   Fire drill shall be conducted quarterly for occupants.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত	
সংশো <del>ধি</del> ত্ত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	