

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এমএস জনতা পলিমার ইন্ডাম্জিজ
ঠিকানা	, 0, (Bakalia, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT034
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	ाः अगाग मृताायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
পৰ্যবেষ্ষণ co	nere were not enough an adequate & effective omfortable temperature maintained as per prov	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	l l
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

## ২. পর্ববেষ্ণণ

	Production floor (sorting place) dust were produced but exhaust fans or duct stem were not sufficient.	
ग्रथ		
<u>ইটেম</u>		
<u> গ্রাটাগরি</u>		
.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Dust & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার কর্ম		
কার্যক্রম জলাভিকার	oromer and	
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পূৰ্ববেষ্ষণ	
রিদর্শন W ধবেষ্কণ	orkers were using PPE. But no register found for providing PPEs.
য়াপ াই্টেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines. Making register and ensure to use it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্ঞম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ন্ত্র</u> মন্তব্য	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

अर्थात्यकारः   lik	orkers were using mask. But Workers have not been found using appropriate PPEs te safety goggles to work against dust and apron, gloves related work. So, the liability of PPE was not measured. Location: Production floor(sorting place)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. –safety goggles, safety aprons for dust related work) to work with hazardous substance.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার   চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
তুড়াঙ   সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির   অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম   Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
प्रभावित्यव
তিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নর
চুডান্ত
স্থান্থ সংশোধিত
१४८९॥२७       अभग्रीभा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য