

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আই আৰ লিমিটেড
11/20181	Plot-A-30, A-31, BSCIC Industrial Estate, Konabari, Gazipur., 72, (konabari, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP001
কালার কোড	

বুল্যার নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যা রন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the RCC Building (Part-01) & 2-Story Steel Structu	this process building engineer will as-built construction for 3-Story
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিতসময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম</u> ন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 3-Story RCC Building (Part-01) & 2-Story Steel Structure Shed (Part-02).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
সম্বর্গীমা সংশোধিত সমর্গীমা	
স্থান্য অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
୭. পর্যবেষ্কণ	
	lon– Engineered Staircase
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	भ
	Outside stair of the 3-story RCC Building (Part-01) need to be checked by the

Uutside stair of the 3-story RCC Building (Part-01) need to be checked by the building engineer whether the load carrying capacity of the non-engineered structural members are safe enough. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞাতির অব্যা

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	ynamic Detail Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
!	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	A Dynamic Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for 3-Story RCC Building (Part-01) & 2-Story Steel Structure Shed (Part-02). See attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পৰ্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ynamic Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্রফ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Dynamic Detail Engineering Assessment to be completed for 3–Story RCC Building (Part-01) & 2–Story Steel Structure Shed (Part-02). See attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ব্যাপিকার চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	প্রশোজ্য নয়
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	