

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এ-ওয়ান পলিমার লিঃ
ঠিকানা	81, Mabkun, Tongi, Gazipur, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	PGZP019
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ণণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পরবিশ্বন পর্ববেশ্বন comfortable. No visible thermometer was found	ust fan but 1st floor had been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	·
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চ্যুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিতসমশ্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন Exhaust system had been found to remove injurious dust and fume but were not	
পর্ববেষ্ণন enough to remove all the dust.	
<u>ৰ্</u> যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্বক্রম	
Array Duct & exhaust system shall h	pe installed to avoid health risk.
	De Histalieu to avolu fleattif fisk.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
<u>চূডান্ত</u>	
प्रेमेय्रीमा	
সংশোধিত	
प्रभग्नीभा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্ডব্য</u>	

পৰ্ববেষ্কণ	
রিদর্শন  শ্বেষ্ডণ	SDS was not found in the production floor.
গ্যাপ গাইটেম	
গ্যাটাগরি  ১.১. কার্বক্রয	
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতিব	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	ome workers were provided personal protection equipment and register of providing PEs was found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured.  Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের   তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I <del></del>	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### <u>৫. পর্ববেষ্ণণ</u> পরিদর্শন পর্বাবেষ্কণ Workers were found using mask, earplug, gloves but not found using safety gogles. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Labeling had been found on container but less understandable to the workers.
<u>ক্যাপ্</u>
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
Proper labeling with appropriate pictogram on containers must be ensured. Labeling should be understandable to the workers.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रभेयत्रीमा
সংশোধিত _
प्रभग्नप्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
n. পর্যবেষ্কণ

ሃ4(4%ባ
পরিদর্শন   পর্যবেষ্ণণ
ক্যাপ শাইটেম
ক্যাটাগরি  ন.১. কার্শক্রম
1.3. 41444
কাৰ্যক্ৰম   Explosion-proof lights have to install at the storage rooms for flammable liquids.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত
प्रभावना ।
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন 🛴	would also and O be extended and distance in the first and the second se	1945
পৰ্যবেষ্কণ 🗥	verall cleaned & hygienic condition in the factory was found in moderate c	ondition.
ক্যাপ্		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	1
		1
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
ভ্যাগুর্ কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
অবস্থা মন্তব্য		
[404]		
		<del>_</del>

১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o eye wash fountains and safety showers had found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
কার্যক্রম সুপারিশের	Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).	7
ভিখ্যসূত্র কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	<b>!</b> প্রযোগ্য ন্য	
সম্বসীমা সংশোধিত		$\frac{1}{2}$
সমর্যসীমা অগ্রগতির		$\frac{1}{2}$
অবস্থা মন্তব্য		_

রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	st of hazardous substances was not maintained in the workplace.	
ন্যাপ		
গাইটেম গ্যাটাগরি		
गुष्टाभा		
০.১. কার্যত্র	ম	
কাৰ্যক্ৰম	A list of hazards shall be made & updated.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্থানার		
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
<u>চুডান্ত</u>	4/11 // 1/1	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	estriction sign of consumption was not found in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি   ১১.১. কার্যত্র	22
20.0. 1114	<del>7</del> 1
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	