

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ন্যাশনাল ফিটিংস এন্ড এক্সেমরিজ লিমিটেড
ঠিকানা	Kathaldia, 83, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP022
কালার কোড	

া্যামনের ধরণ:     স্ব্যান্য মূল্যামন	
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Opposite side openings and exhaust fans were পর্যবেষ্ণন thermometer was found to measure tempure. ক্যাপ	ound in production floor. No visible
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Must be needed visible thermometer to meas comfortable temperature.	sure temperature & maintain
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

রিদর্শন  Ex র্থবেষ্কণ ar	chaust system had been found to remove injurious fume but were not in e mount.	nough
াপ		
াই্টেম্ 📗		
nটাগরি  		
১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Sufficient exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
<u>সুপারিশের</u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	Commercial	
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<b>মন্ত</b> ব্য		

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	SDS was not found in the production floor.
্যাপ াই্টেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Workers were not found using any PPE and no register of providing PPEs was found.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
	_
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	7
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত   সময়সীমা	
অগ্রগতির	7
অবস্থা	
মন্তব্য	
	_

পর্ববেষ্ক	
গারদশন পর্ববেষ্ডণ	Workers were not found using any PPE
<u></u>	
<u> </u>	
<u> চ্যাটাগরি</u>	
<u>১.১. কার্</u>	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কারখাঁ কার্যক্রম	াৰ
<u>অগ্রাখি</u>	<b>গৰ</b> প্ৰযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সী	
সংশোহি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Labeling was found but was not proper and understable to workers.	
পर्यत्वष्कन् विकास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्राप्त क्रिया प्रवास विकास विकास क्रिया प्रवास विकास क्रिया प्रवास विकास क्रिया प्रवास विकास क्रिया प्रवास क्रिया क्रिया प्रवास क्रिया प्रवास क्रिया	$\dashv$
<u>আইটেম্</u>	
ক্যাটাগরি	$\Box$
৬.১. কাৰ্শজন	
	$\equiv$
কাৰ্যক্ৰম Proper labeling with appropriate pictogram on containers must be ensured. Labeling should be understandable to the workers.	
সুপারিশের	
ভ্ <b>শ্য</b> সূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত্	
प्रोमेस्प्रीमा   -	
সংশোধিত	
भभग्रमीभा   -	
অগ্রগতিব	$\neg$
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	$\neg$

৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ E>	plosion-proof light had not found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion-proof lights have to install at the storage rooms for flammable liquids.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্জম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours). সুগারিশের ভুখ্যসূত্র
কার্থানার কার্ব্যক্তম  অ্থাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত
সম্বসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

. পর্বাবেষ্ফণ	
পরিদর্শন List of hazardous substances was not maintained in the workplace.	
17(नक्श	
कग्रि	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম A list of hazards shall be made & updated.	
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতিব	
अवस्	
মন্তব্য	