

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কমপ্লায়েন্স ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন লিঃ
ঠিকানা	C-146, BSCIC I/A, Tongi, Gazipur., 1, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 377
কালার কোড	

<u>বুল্যায়নের ধর</u> ণ	ন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পৰ্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nadequate Technical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing material test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্র্থোজ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সম্বসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Una	approved Floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ן זיוטו וויזן	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম a n	Unapproved floors need to be checked by building engineer and as built architectural and engineering drawing to be prepared incorporating the modifications and approval should be taken from appropriate authority.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্র চুডান্ড	প্রব্যাগ্য ন্য
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যসীমা <u> </u>	
অবস্থা মন্তব্য	
୭. পর্যবেষ্কণ	
প্রথবেঞ্চণ	ted Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰফ	<b>T</b>
1114	
কাৰ্যক্ৰম	Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual use of the floors including actual materials and work product loads as typically stored at maximum density.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
<u> </u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Non–Engineering Connection and Lack of Bracing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সমর্মীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চূডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	