গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্ষ্রে অধিকার, বৈশ্বম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

সরখানার নাম	সাউথ ওয়েষ্ট কম্পোছিট লিঃ	
ঠকানা		ipur, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
গরখানার কোড	GZP 403	
গলার কোড		
	: কাঠামোগত মুল্যাঝন	পর্যবেষ্ণ্ডণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন 🗛		
পর্ববেষ্ষণ ^{Ap}	pproval Plan is not available	
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্শজ্ঞম	<u>[</u>	
	Factory Management to produce an	proval plan and send it to proper authority for
	approval	
সুপারিশের		
জিখ্যসুত্র		
কার্থানার		
কাৰ্শক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
স্মিরসীমা	_	
সংশোধিত		
সন্দর্যসীনা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	

কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built structural & Architectural drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্যানার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার চডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সময়সীমা সংশোধিত	
সময়সীমা সময়সীমা জন্মজন্ব	-
অগ্রগার্ত্তর অবস্থা	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেক্ষণ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাঢাগার	

.১. কাৰ্শজ্ঞ	
কাৰ্শক্ৰম	Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction and short direction.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যনার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

কাৰ্বজন Ins	stall horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের সুপারিশের	
1 ° 1	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যজ্ৰম	
অগ্রাশিকার	
চুডান্ত	
স্মিরসীমা	
সংশোধিত্ত	
সময়সীমা –	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
ন । মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ষণ

L

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Approval Plan is not available
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory Management to produce approval plan and send it to proper authority for approval
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখাঁনার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য লয়
স্মনর্যনীমা সংশোধিত্ত	-
সময়সীমা অগ্রগতির	
পর্রণাভন অবস্থা মন্তব্য	

ż.	পর্শবেষ্ষণ	

পরিদর্শন lungdo queto De que ento]
গার্পাণনা পর্ববেষ্ষণ	
<u>ক্যাপ</u>	
আহতেন সন্টালনি	
아)비시	

কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built structural & Architectural drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ন্থানার কার্বজন	
অগ্রাম্বিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সময়সীমা সংশোধিত্ত	
সময়সীমা অগ্রগতির	-
অবস্থা মন্তব্য মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Lack of Lateral Bracing
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	f

	Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of
কাৰ্শজন্ম	the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction and short direction.
সুপারিশের	
ত্থ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত্ত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

কাৰ্শজন In	stall horizontal or vertical bracing if required.
<u>সু</u> পারিশের	stan nonzontal of vertical bracing in required.
তথ্যসত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সমর্যসীমা –	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

L