

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	স্ট্রিট আর্ট ক্লখিংস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( konabari, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	GZP463
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্যবেষ্ট্রণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Lack of technical documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণৰি	
১.১. কার্যক্রম	
drawing, architectural draw কাৰ্যক্ৰম investigation report to be p	s including building approval, as-built structural design ving, Machine layout, Floor load plan, and subsoil repared and submitted for approval to the appropriate ocess building engineer will be required to make a s-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত     সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	uilding Approval
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	orrosion of exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
171-1111	

# তি.১. কাৰ্যক্ৰম তি

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ আইটেয়	
নাহডেন ক্যাটাগরি	r

## ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	
<u> नेघश्रीघा</u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	