

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	লু প্রাণেট সোম্বেটার লিঃ
ঠিকানা	Mulaid, Sreepur, Gazipur, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 516
কালার কোড	

<u>্</u> বল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগ্ৰ মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Bu পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ অাইটেম	ilding Approval	
ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Building Approval Plan to be prepared and submi appropriate authority. As part of this process buil make a number of checks on the as-built constru	lding engineer will be required to
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ack of Techmical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[17/01/11/1]	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
୭. পর্যবেষ্ষণ	
শ্ব(বঞ্চণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[אוויוטונא]	

১. কাৰ্শক্ৰু	T
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
হুডান্ড শমশ্রসীমা	
নংশোধিত নমশ্রসীমা	_
মগ্রগতির	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙	
পৰ্ববেষ্ষণ 🗅	ampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ্	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	For exterior wall proper plaster and weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

ধ. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Corrosion of Exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চূডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	