

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ম্যাগ ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 540
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অন্নি মূ	<u>नुनायन</u>	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্র. পর্ববেষ্ফণ	<u> </u>	
পরিদর্শন Ground fl পর্শবেষ্ফণ factory.	loor – Sliding Steel / Rolling Shutter t	type Doors were fitted in the exit of the
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম type d	ce all existing exit doors on evacuatio loor, which swing outward and in the I not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আগ্রাধিকার প্রযোগ্য ব চূড়ান্ত সমর্মীমা	ন্য্	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

## ২. পর্ববেষ্ণণ

	All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open
	easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম	
আহডেশ ক্যাটাগরি	
ורוו־וטולידן	<u>_</u>
২.১. কাৰ্যজ	ম
	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
কাৰ্যক্ৰম	from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানা	<b>1</b>
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	র প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	I= I I
সময়সীমা	
অগ্রগতির   অবস্থা	
মন্তব্য	
[46 1)	
<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পরিদর্শন	all accessible floors / buildings and sections within the factory area - Vertical Service
$\overline{}$	haft was available but not separated with fire rated walls and doors.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যত্র	চম
	Michiga C Manka Design and plan for a harm for make design the formal control of
ANTAGO	Within 6 Weeks, Design and plan for 2 hours fire rated walls for all vertical shafts as per requirements of BNBC guideline. Within 6 months, Implement the design for
কাৰ্শক্ৰম	2 hours fire rated walls for vertical shafts
<u>সুপারিশের</u>	
জুণানে ।   জুখ্যসূত্র	]
কারখানা	
কাৰ্যক্ৰম	`
	র প্রযোগ্য লয়
म्यास	

## ৪. পর্ববেষ্কণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

	All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Relevant
পর্যবেষ্ণণ	documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ্	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	